

学校被害状況

H26.3.14 15:00現在

公立小中学校

※アンダーラインが前回からの変更箇所

市町	学校名	場所	被害状況	備考
今治市	清水小学校	校舎	図工室 窓ガラス1枚破損	
今治市	鴨部小学校	校舎	階段ガラスブロック一部ひび割れ	
今治市	北郷中学校	校舎	生徒用昇降口床タイル一部破損	
宇和島市	番城小学校	校舎	ガラス割れ2枚、ひび7枚	
宇和島市	天神小学校	校舎	理科室プラネタリウム天井仕上げ一部破損及びエキスパンションジョイントカバーの歪み	
八幡浜市	神山小学校	体育館	瓦10枚程度のずれ	
八幡浜市	日土小学校	体育館	瓦10枚程度のずれ	
八幡浜市	愛宕中学校	職員玄関	ガラス3枚ひび割れ	
八幡浜市	千丈小学校	校舎	外壁に50cmのひび割れ	
八幡浜市	川之内小学校	講堂	天井結合部の一部が外れた	
大洲市	大洲東中学校	体育館への渡り廊下	継ぎ目の縁 破損 (2m)	
大洲市	大洲東中学校	校舎	屋上貯水タンクの水漏れ(2か所)	
大洲市	三善小学校	体育館	柱のひび割れ拡大・根元の隆起 (外側柱根元に30cmのひびが数か所)	
西予市	三瓶小学校	体育館	玄関上ガラスにひび割れ	
西予市	三瓶給食センター	給食センター	調理場天井パネル4枚がはがれかけ	
愛南町	一本松小学校	校舎	玄関の柱飾りタイル一部破損 (高40mm ×幅210mm)	

県立学校

学校名	市町	場所	被害状況	備考
東予高校	西条市	運動場南側ブロック塀	ブロック塀に亀裂、欠落が数カ所、傾きあり	
三瓶高校	西予市	本館3階倉庫	窓ガラス破損	
		本館2、3階渡り廊下他	エキスパンションのコンクリート欠落、カバーの破損	
		本館2階	蛍光灯取付部破損	
松山東高校	松山市	本館～特別教棟渡り廊下	エキスパンションカバーの破損	
津島高校	宇和島市	本館～第2教棟2,3階渡り廊下	エキスパンションカバーの破損	
松山商業高校	松山市	ポンプ室	上水用ポンプの故障	

私立学校

学校名	市町	場所	被害状況	備考
済美高等高校	松山市	体育館	ガラス7枚破損	
聖カタリナ 高等高校	松山市	体育館	ガラス1枚破損	
帝京第五 高等学校	大洲市	トイレ	入口サッシ歪み	

各市町の災害対策本部設置状況及び被害状況

管内区分	名称	設置日時	震度	被害状況
東予地方局	災害警戒本部	2:07		
新居浜市	連絡体制		3	被害なし
西条市	災害警戒本部	2:07	4	市道河之瀬線河之瀬地区落石（除去済）
四国中央市	警戒配備体制	2:07	4	被害なし
今治支局	災害警戒本部	2:07		
今治市	災害警戒本部	2:07	4	被害なし
上島町	災害対策本部	2:07	4	被害なし
中予地方局	災害警戒本部	2:07		
松山市	警戒体制	2:07	5弱	軽傷1名 朝日ヶ丘2丁目 民家屋根瓦が一部損壊 農道（中島町上怒和付近）1mの落石（除去済）
伊予市	警戒体制	2:07	4	被害なし
東温市	警戒体制	2:07	3	被害なし
久万高原町	災害対策本部	2:07	5弱	町民会館天井 1箇所（50cm四方）落下 町道川瀬井内線直瀬地区落石（片側通行）復旧済 町道笛ヶ滝公園1号線久万地区（石積擁壁崩落） 通行止 町営住宅（新春日台住宅）屋根裏からコンクリート片が落下し、天井が破損（人的被害なし）
松前町	警戒体制	2:07	4	町給食センターの調理室で換気用ダクトカバーが1箇所落下し、5箇所めくれた状態（調理に支障なし、人的被害なし）
砥部町	警戒体制	2:07	4	砥部町文化会館 → ホール天井からコンクリート片落下 壁や玄関床にも亀裂あり
南予地方局	災害警戒本部	2:07		
宇和島市	災害対策本部	2:20	5弱	中央町 飲食店 瓦落下（除去済） 蔦淵矢ヶ浜 街灯倒れ（除去済） 市道保木線（土砂崩れ）（通行止め6:20解除） →上記土砂崩れにより、津島町高田の住家1棟が一部損壊（人的被害なし）
松野町	災害対策本部	2:10	4	被害なし
鬼北町	災害対策本部	2:20	4	水道管破裂（鬼北町広見）復旧済
愛南町	災害対策本部	2:07	5弱	町道日土小屋の浦線（落石）除去済 水道管破裂（海上の真珠作業所用）復旧済
八幡浜支局	災害警戒本部	2:07		
八幡浜市	災害対策本部	2:10	5弱	八幡浜病院 高架水槽水漏れ（給水支障なし） 花園町団地 周辺に瓦1枚落下 スポーツセンター 天井パネル1枚落下 観光センタービル（沖新田）ひさしライト一部損壊 建物（湯島地区）瓦20枚程度落下 日土町川辻の里道 山止め石積み崩落 復旧済み 保内町川之石 75戸断水（6時復旧）
大洲市	災害対策本部	2:10	4	大洲市肱北浄化センター 水処理棟の壁に亀裂 おおず赤煉瓦館 内壁に亀裂
西予市	災害警戒本部	2:30	5強	水道管破裂（三瓶町蔵貫670 枝管）復旧済 水道管破裂（三瓶町津布理413-12 本管）復旧中 水道管破裂（三瓶町朝立2-8）復旧中 道路通行止（西予市明浜町高山）市道大早津東水源線（落石）復旧済 市道石城地区147号線（宇和町永長）（土砂崩れ）全面通行止（迂回路有り） 林道堂野窪小振線予子林付近（土砂崩れ）復旧済 林道地蔵屋敷宇和線（三瓶町蔵貫）（土砂崩れ）全面通行止（迂回路有り） 明浜文楽会館 屋根瓦一部落下 側溝破損（宇和町卯之町2-426）状況確認中 市営住宅（やぐらの下団地）駐車場舗装陥没
内子町	災害対策本部	2:30	4	被害なし
伊方町	災害対策本部	2:15	5弱	水道管破裂（伊方町二見甲）2軒断水（8時復旧）