

# 豊後水道を震源とする地震による被害状況(第14報)

R6.4.23 15:00現在

愛媛県災害警戒本部(089-912-2335)

## 1 人的被害等

| 市町名  | 死者 | うち<br>災害<br>関連死 | 行方<br>不明者 | 負傷者<br>(重傷) | 負傷者<br>(軽傷) | 負傷者<br>(程度不明) |
|------|----|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|      |    |                 |           |             |             |               |
| 松山市  |    |                 |           |             | 4           |               |
| 宇和島市 |    |                 |           |             | 2           |               |
| 大洲市  |    |                 |           |             | 1           |               |
| 東温市  |    |                 |           |             | 1           |               |
| 愛南町  |    |                 |           |             | 1           |               |
| 計    | 0  | 0               | 0         | 0           | 9           | 0             |

| 孤立地区名 | 地区<br>数 |
|-------|---------|
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       | 0       |

## 2 避難に関する情報

### (1) 避難情報、避難状況

なし

## 3 建物被害

### (1) 住家、非住家

| 市町名  | 住 家 |    |    |    |      |    |      |    |      |    | 非住家<br>(棟) |
|------|-----|----|----|----|------|----|------|----|------|----|------------|
|      | 全壊  |    | 半壊 |    | 一部破損 |    | 床上浸水 |    | 床下浸水 |    |            |
|      | 棟   | 世帯 | 棟  | 世帯 | 棟    | 世帯 | 棟    | 世帯 | 棟    | 世帯 |            |
| 宇和島市 |     |    |    |    |      |    |      |    |      |    | 2          |
| 鬼北町  |     |    |    |    |      |    |      |    |      |    | 1          |
| 計    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0  | 3          |

※宇和島市内で瓦が落下するなどの軽微な被害あり

## 4 その他の被害

### (1) 河川被害(国・県管理)【担当:河川課 089-912-2670】

なし

### (2) 港湾、国交省所管海岸被害(県管理)【担当:港湾海岸課 089-912-2690】

【港湾施設:(地)御荘港】

・L=40mでエプロンが3cm程度沈下

【港湾施設:(重)宇和島港】

・岸壁上部工とエプロン部に隙間が発生(詳細確認中)

### (3) 漁港、農地海岸・漁港海岸被害(県管理)【担当:漁港課 089-912-2625、農地整備課 089-912-2535】

なし

### (4) 土砂災害【担当:砂防課 089-912-2700】

| 市町名 | 箇所数 |
|-----|-----|
| 大洲市 | 1   |

(5)その他

【県管理ダム:山財ダム】

- ・クレストゲート操作室の一部に被害発生(外壁剥離、ガラス割れ、ブレス破断)

【歴史文化博物館】

- ・展示室のガラスケース損壊等

【せいよ西学校給食センター】

- ・漏水の影響により、4/19、4/22の給食の提供を見合せ(対象:西予市内小学校7校、中学校2校)  
→4/23提供再開

【文化財関係】 別添1のとおり

**5 災害関連情報**

(1)道路通行規制(高速道路、国、県管理道路)【担当:道路維持課 089-912-2720】

| 区分 | 箇所数 |
|----|-----|
| 国道 | 1   |

※詳細は別添2のとおり。

(2)ダム管理情報(国・県管理)【担当:河川課 089-912-2670】

なし

(3)河川水位情報(国・県管理河川)【担当:河川課 089-912-2670】

なし

(4)停電【担当:四国電力送配電株 089-941-6140】

なし

(5)断水【担当:都市整備課 089-912-2745】

なし

(6)交通機関

なし

(7)学校【担当:教育総務課 089-912-2920】

なし

(8) 気象状況等【担当: 松山地方気象台 089-933-3610】

| 市町名   | 大雨警報 |     | 洪水警報 | 暴風警報 | 土砂災害警戒情報 | 記録的短時間大雨情報 | 特別警報<br>種類<br>( ) | 最大震度 | 津波警報 | 災害警戒本部等設置 |
|-------|------|-----|------|------|----------|------------|-------------------|------|------|-----------|
|       | 土砂   | 浸水害 |      |      |          |            |                   |      |      |           |
| 松山市   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 今治市   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 宇和島市  |      |     |      |      |          |            |                   | 5強   |      | ●         |
| 八幡浜市  |      |     |      |      |          |            |                   | 5弱   |      |           |
| 新居浜市  |      |     |      |      |          |            |                   | 3    |      |           |
| 西条市   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 大洲市   |      |     |      |      |          |            |                   | 5弱   |      |           |
| 伊予市   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 四国中央市 |      |     |      |      |          |            |                   | 3    |      |           |
| 西予市   |      |     |      |      |          |            |                   | 5弱   |      |           |
| 東温市   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 上島町   |      |     |      |      |          |            |                   | 3    |      |           |
| 久万高原町 |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 松前町   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 砥部町   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 内子町   |      |     |      |      |          |            |                   | 5弱   |      |           |
| 伊方町   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 松野町   |      |     |      |      |          |            |                   | 4    |      |           |
| 鬼北町   |      |     |      |      |          |            |                   | 5弱   |      |           |
| 愛南町   |      |     |      |      |          |            |                   | 6弱   |      | ●         |
| 計     | 0    | 0   | 0    | 0    | 0        | 0          | 0                 | 20   | 0    | 2         |

※次回は(4月24日)15:00 現在で被害報告を取りまとめる予定。

## 1 文化財の被害状況（9件・4市町）

| 種別  | 区分             | 市町名  | 住所                                     | 被害物件(文化財名称)                                                             | 被害状況(概要)                                                    |
|-----|----------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 国指定 | 重要文化財<br>(建造物) | 松山市  | 東方町1238                                | 渡部家住宅 倉、主屋<br><small>わたなべけじゅうたく くら、おもや</small>                          | 南外壁の約14㎡と南内壁の約2.5㎡について漆喰壁が崩落。主屋でも漆喰の剥落・亀裂が多数                |
|     | 重要文化財<br>(建造物) | 宇和島市 | 丸之内                                    | 宇和島城天守                                                                  | 外壁漆喰のはがれ及び浮き<br>天守台石材の表面が剥離                                 |
|     | 史跡             |      | 丸之内                                    | 宇和島城                                                                    | 車道(管理道)法面に小規模な崩れ(4箇所)、本丸地割れ(長さ約20m、幅最大5cm)                  |
|     | 史跡             |      | 三間町戸雁                                  | 伊予遍路道 稻荷神社境内及び龍光寺境内<br><small>いよへんろみち いなりじんじやけいだい およびりゅうこうじけいだい</small> | 参道横の石柱複数が破損                                                 |
|     | 名勝             |      | 天赦公園                                   | 天赦園<br><small>てんしゃえん</small>                                            | 灯籠2基転倒<br>灯籠2基傾斜<br>灯籠2基宝珠落下<br>灯籠1基破損<br>舟石1つ転倒<br>緑石1箇所落下 |
|     | 重要文化財<br>(建造物) | 大洲市  | 大洲                                     | 大洲城高欄櫓<br><small>おおずじょう こうらんやぐら</small>                                 | 1階屋根の瓦が一部ズレ<br>1階屋根の漆喰が一部欠落                                 |
|     | 重要文化財<br>(建造物) |      | 大洲                                     | 大洲城三の丸南隅櫓<br><small>おおずじょう さんのまる みなみすみやぐら</small>                       | 2階内部の隠狭間部分が損傷                                               |
| 史跡  | 鬼北町            | 中野川  | 等妙寺旧境内<br><small>とうみょうじきゅうけいだい</small> | 石積みの一部に抜け・ズレ。平坦部の法面や地表面及びガイダンス施設の基礎に亀裂多数                                |                                                             |
| 国登録 | 登録文化財<br>(建造物) | 鬼北町  | 下鍵山376-1                               | 井谷家住宅主屋<br><small>いたにけじゅうたく しゅおく</small>                                | 窓ガラス数枚に亀裂・割れ                                                |

## 2 担当課・連絡先

教育委員会事務局 文化財保護課 089-912-2975

