

東予、中予大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報による
被害状況について（第12報）

25. 6. 21
県災害警戒本部
089-912-2335

1 本日（21日）19:00現在、主な被害の状況は次のとおりである。

(1) 道路関係

- (国)494号(東温市問屋～河之内(黒森峠)) 6月20日23:05～ 事前通行
(全面通行止)→21日17:30解除
- (市)椋名本庄線(今治市吉海町本庄)に倒木 → 倒木撤去済み
- (市)持越線(今治市伯方町木浦沖浦)が排水路つまりにより冠水
→ 排水路を開通させ排水(住家被害なし)
- (市)隅田川線(今治市伯方町北浦森)が排水ポンプ故障のため冠水。
→ ポンプ復旧により排水(住家被害なし)
- (市)黒石線(今治市菊間町田之尻)路肩一部崩落 → 通行可
- (県)宮崎波方線(今治市波方町宮崎七五三ヶ浦公園手前)の法面一部崩落
→ 通行可(土砂撤去済み)
- (市)大新田線・二本松下線(今治市上浦町井口二本松)汐留が満水となり道路が
冠水 → ポンプにより排水(住家被害なし)
- (市)原田線(今治市玉川町龍岡下)の山側法面一部崩れ(通行可)
→ 土砂撤去完了
- (市)大尻線(今治市宮窪町友浦)の法面一部崩れ
→ 車道部分の土砂を応急撤去済み
- (市)宮窪余所国線(今治市宮窪町宮窪)の路肩水路が詰まり、路面に土砂流出
→ 路面上の土砂を撤去済み
- (市)高田西山線(今治市菊間町高田・工事中)の法面一部崩れ
→ ブルシートにて応急処置済
- (市)養老・森上線(今治市波方町森上)山側法面にある木が3本倒れたが、通
行可 → 3本とも切断し撤去済
- (市)船場船越線(今治市伯方町北浦)の法面が崩れているため通行不可
→ カラーコーンを設置し、全面通行止
- (市)宝股山線(今治市伯方町北浦・叶浦)の遊歩道の法面が3箇所崩れている
ため通行不可 → カラーコーンを設置し、全面通行止(22日撤去予定)
- (農)有津9号線(今治市伯方町有津)の法面が崩れ、通行不可
→ カラーコーンを設置し、全面通行止(迂回路あり)
- 今治市大三島町口総の農道法面が崩れ、道路上に土砂が流れる(9m×3m×
0.3m)通行不可 → カラーコーンを設置し、全面通行止
- (市)高田西山線(今治市菊間町長坂)の法面一部崩れ→ ブルシートにて養生済
- (市)唐樋線(今治市大西町九王)に倒木。通行可→ 倒木は撤去済
- (市)鵜島環状線(今治市宮窪町宮窪)の法面一部崩れ。通行可能な状態に土砂
撤去済。路肩・法面の土砂については撤去予定。
- (市)奥山長田線(今治市上浦町盛)に隣接する畑の法面崩れ。通行可
- (農)盛13号線(今治市上浦町盛)の法面一部(2m×0.6m×1m)崩れ。通行可
- (林)古戸行司田線(今治市上浦町井口、甘崎)の法面2箇所崩れ。通行可
→ カラーコーン設置

○(林)大戸線（今治市宮窪町宮窪）の山側法面4箇所崩れ。

車道部分の土砂撤去済。通行可

(2) 床下浸水

- ・今治市上浦町瀬戸 1棟 → 浸水解消
- ・松山市東長戸 1棟 → 浸水解消

(3) 停電

- ・20日13:58～ 伊予市中山町出淵・栗田
伊予郡砥部町岩谷・大南・川登 } 572戸 14:44全戸復旧(原因不明)

(4) 護岸崩壊

- ・松山市権現町 (二)権現川 権現山荘付近 左岸の護岸20m×3m崩壊

(5) 学校関係(6月21日分)

○臨時休業 計92校

小学校59校(西条市25校、今治市30校、上島町4校)

中学校27校(西条市10校、今治市15校、上島町2校)

県立学校6校(新居浜市1校、西条市3校、今治市1校、上島町1校)

○自宅待機 計3校

小学校0校

中学校0校

県立学校3校(今治市1校、松山市1校、東温市1校)

○終業時刻の変更 計4校

小学校3校(松山市1校、西予市2校)

中学校1校(今治市1校)

(6) その他

○今治市吉海町仁江宮原池護岸の前法一部陥没(堤ではない)

→ ブルシートにて応急処置済

○今治市波方町養老乙 越智商工会波方支所 裏山一部崩落

駐車場付近まで土砂がくる → 駐車場被害なし

○今治市波方町波方 海山城展望公園登山道駐車場へ法面が一部崩落

駐車場の一部をふさぐ → カラーコーンを設置し、安全を確保

○今治市菊間町種 畑の法面崩れ(住家被害なし) → ブルシートにて応急処置済

○今治市菊間町川上 炭屋谷池の用水路に土砂が崩れている

→ 土砂撤去予定(用水路を塞いでおらず、通水に影響なし)

○新居浜市七宝台町 民家東側の市管理道路に倒木

→ 倒木撤去済(通行可)

○JR予讃線 11:24～松山・今治駅間で運転見合わせ → 13:25～運転再開

○西条市石田 一ツ橋川(東予南保育所先踏切付近)右岸水路壁一部崩落(3m)

○今治市中堀 樋口川の増水により連絡水路へ逆流し、中堀4丁目の住宅1軒の浄化槽が少し溢れたが、汚泥等の流出なし

→ 樋門を上げて上流側水位を下げた。天候回復後、浄化槽を消毒予定

○今治市石井町5丁目の裏山の一部が崩れたが住宅被害なし

→ ブルシートにて応急処置済

○松山市内で土砂崩れ3箇所、岩盤崩落1箇所(いずれも住宅等被害なし)

・松山市上難波820の北側の畑法面の土砂崩落

・松山市小川の農道法面の土砂崩落、通行止め

- ・松山市高岡町 724 の東側の山の岩盤崩落
- ・松山市祝谷 3 丁目 30 の東側の山の土砂崩落
- 上浦町瀬戸の瀬戸 102 号水路に一部土砂崩れ。支障なし
- 今治市高橋の新都市第 1 地区用地の土砂 (20m×0.2m×5m) が歩道に流出。
→ 流出防止土のう設置済

2 なお、今回は 21 日 21:00 現在で被害報告等を取りまとめる予定である。

【参考】

○警報発表状況

- ・6月20日 3:15 今治市、上島町に大雨（土砂災害）警報 発表
- ・6月20日 6:45 松山市大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報 発表
- ・6月20日 10:50 松山市 警報解除
- ・6月20日 21:37 新居浜市、西条市に大雨（土砂災害）警報 発表
- ・6月21日 4:26 新居浜市 警報解除
- ・6月21日 15:18 西条市 警報解除

※下線部が前回からの変更点