

# 「2019年9月22日 大雨暴風警報」における被害状況

令和元年9月22日 21:00現在

## <規制種類別>

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	※現在の規制箇所の内訳数					
				全止	片側交互	4t車以上止	2t車以上止	その他	
高速道路									
本四道路									
直轄道路	1		1	1					
県管理道路	5		5	5					
補助国道	1		1	1					
主要地方道	3		3	3					
一般県道	1		1	1					
計	6		6	6					

## <被災原因別> ※現在の規制箇所の内訳数

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	※現在の規制箇所の内訳数						
				崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路										
本四道路										
直轄道路	1		1							1
県管理道路	5		5							5
補助国道	1		1							1
主要地方道	3		3							3
一般県道	1		1							1
計	6		6							6

## <事務所別被災原因> ※現在の規制箇所の内訳数

四国中央	規制	解除	現在	※現在の規制箇所の内訳数						
				崩土	倒木	路側崩壊	冠水	事前規制	その他	
東予	2		2							2
今治										
中予	1		1							1
久万高原	1		1							1
大洲										
八幡浜										
西予										
南予										
愛南										

## <被災原因別> ※解除分を含む延べ規制箇所数

	延べ箇所数	※解除分を含む延べ規制箇所数						
		崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路	1							1
県管理道路	5							5
補助国道	1							1
主要地方道	3							3
一般県道	1							1
計	6							6

## <通行規制箇所一覧> (県管理道路)

年度	番号	規制日時		規制内容	路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因	備考	状態	
		開始	解除/変更 (○:切替日時)											
R1	1	R1.9.22	7:00	全面通行止	(主)	西条久万線	久万高原町	土小屋～若山(関門)	無	無	事前通行規制	連続雨量100mmを超過	石鎚スカイライン	継続
R1	2	R1.9.22	20:30	全面通行止	(補国)	494号	東温市	問屋～河之内(黒森峠)	有	無	事前通行規制	連続雨量100mmを超過		新規
R1	3	R1.9.22	20:40	全面通行止	(主)	高知伊予三島線	新居浜市	別子山葛籠尾～別子山登美野	無	無	事前通行規制	連続雨量200mmを超過		新規
R1	4	R1.9.22	20:40	全面通行止	(主)	新居浜別子山線	新居浜市	立川町(生子橋)～別子山弟地	無	無	事前通行規制	連続雨量200mmを超過		新規
R1	5	R1.9.22	21:00	全面通行止	(一)	上猿田三島線	四国中央市	富郷町寒川山～富郷町豊坂	無	無	事前通行規制	連続雨量200mmを超過		新規

## <通行規制箇所一覧> (県管理道路以外)

年度	番号	規制日時		規制内容	路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因	備考	状態	
		開始	解除/変更 (○:切替日時)											
R1	A1	R1.9.22	13:40	全面通行止	(直国)	33号	久万高原町	中津～柳井川	無	無	事前通行規制	連続雨量250mmを超過		継続