# 「2020年7月5日　大雨警報」における被害状況

令和2年7月11日　15:00現在

## ＜規制種類別＞

| | 延べ規制箇所数 | 解除箇所数 | 現在規制箇所数 | 全止 | 片側交互 | 4t車以上止 | 2t車以上止 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速道路 | 6 | 6 | | | | | | |
| 本四道路 | | | | | | | | |
| 直轄道路 | 1 | 1 | | | | | | |
| 県管理道路 | 55 | 44 | 11 | 10 | | | 1 | |
| 補助国道 | 8 | 8 | | | | | | |
| 主要地方道 | 18 | 15 | 3 | 3 | | | | |
| 一般県道 | 29 | 21 | 8 | 7 | | | 1 | |
| 計 | 62 | 51 | 11 | 10 | | | 1 | |

## ＜被災原因別＞ ※現在の規制箇所の内訳数

| | 延べ規制箇所数 | 解除箇所数 | 現在規制箇所数 | 崩土・落石・地すべり | 倒木 | 路側崩壊 | 路面段差・陥没 | 冠水 | 事前通行規制 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速道路 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 本四道路 | | | | | | | | | | |
| 直轄道路 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 県管理道路 | 55 | 44 | 11 | 7 | | 2 | | | 2 | |
| 補助国道 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| 主要地方道 | 18 | 15 | 3 | 2 | | 1 | | | | |
| 一般県道 | 29 | 21 | 8 | 5 | | 1 | | | 2 | |
| 計 | 62 | 51 | 11 | 7 | | 2 | | | 2 | |

| | 規制 | 解除 | 現在 | 崩土 | 倒木 | 路側崩壊 | 冠水 | 事前規制 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | | | | | | | | | |
| 東予 | | | | | | | | | |
| 今治 | | | | | | | | | |
| 中予 | 29 | 24 | 5 | 4 | | 1 | | | |
| 久万高原 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 大洲 | 9 | 8 | 1 | | | 1 | | | |
| 八幡浜 | 8 | 6 | 2 | 1 | | | | 1 | |
| 西予 | 5 | 3 | 2 | 2 | | | | | |
| 南予 | 1 | | 1 | | | | | 1 | |
| 愛南 | 2 | 2 | | | | | | | |

## ＜被災原因別＞ ※解除分を含む延べ規制箇所数

| | 延べ箇所数 | 崩土・落石・地すべり | 倒木 | 路側崩壊 | 路面段差・陥没 | 冠水 | 事前通行規制 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速道路 | 6 | | | | | | 6 | |
| 本四道路 | | | | | | | | |
| 直轄道路 | 1 | | | | | | 1 | |
| 県管理道路 | 55 | 17 | 4 | 3 | | 7 | 24 | |
| 補助国道 | 8 | | 1 | | | 2 | 5 | |
| 主要地方道 | 18 | 7 | 1 | 1 | | 3 | 6 | |
| 一般県道 | 29 | 10 | 2 | 2 | | 2 | 13 | |
| 計 | 62 | 17 | 4 | 3 | | 7 | 31 | |

## ＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路）

55

| 番号 | 規制日時 開始 | | 規制日時 解除/変更 ():切替日時 | | 規制内容 | | 路線種別 | 路線名 | 市町 | 箇所 | 迂回路 | 孤立 | 原因 | | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2.7.6 | 11:30 | | | 全面通行止 | | (一) | 後柿之浦線 | 宇和島市 | 津島町柿之浦 | 有 | 無 | 事前通行規制 | 崩土の恐れがあるため | | 継続 |
| 2 | R2.7.6 | 12:00 | | | 全面通行止 | | (一) | 高瀬松渓線 | 西予市 | 野村町松渓～富野川 | 有 | 無 | 崩土 | | | 継続 |
| 9 | R2.7.7 | 7:30 | | | 全面通行止 | | (主) | 肱川公園線 | 西予市 | 野村町予子林 | 有 | 無 | 崩土 | | | 継続 |
| 11 | R2.7.7 | 5:00 | | | 全面通行止 | | (一) | 鳥井喜木津線 | 八幡浜市 | 保内町喜木津 | 有 | 無 | 事前通行規制 | 路肩崩落の恐れ | | 継続 |
| 22 | R2.7.7 | 12:00 | | | 全面通行止 | | (一) | 中山砥部線 | 伊予市 | 中山町栗田 | 有 | 無 | 崩土 | | | 継続 |
| 26 | R2.7.7 | 14:30 | | | 全面通行止 | | (主) | 串内子線 | 伊予市 | 双海町串 | 有 | 無 | 路側崩壊 | | | 継続 |
| 32 | R2.7.7 | 19:30 | | | 全面通行止 | | (一) | 砥部伊予松山線 | 砥部町 | 七折 | 有 | 無 | 崩土 | | | 継続 |
| 35 | R2.7.7 | 15:00 | | | 全面通行止 | | (一) | 池田中山線 | 内子町 | 大瀬北 | 有 | 無 | 路側崩壊 | | | 継続 |
| 46 | R2.7.8 | 4:00 | | | 全面通行止 | | (主) | 中島環状線 | 松山市 | 神浦 | 有 | 無 | 崩土 | | | 継続 |
| 53 | R2.7.8 | 11:00 | | | 全面通行止 | | (一) | 興居島循環線 | 松山市 | 泊町 | 有 | 無 | 崩土 | | | 継続 |
| 55 | R2.7.8 | 12:00 | | | 2t以上止 | | (一) | 双岩停車場和泉線 | 八幡浜市 | 釜倉～谷 | ― | ― | 崩土 | | | 継続 |

## ＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路以外）

| 番号 | 規制日時 開始 | | 規制日時 解除/変更 ():切替日時 | | 規制内容 | | 路線種別 | 路線名 | 市町 | 箇所 | 迂回路 | 孤立 | 原因 | | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|