「2020年6月18日　大雨警報」における被害状況

令和2年6月19日　12:00現在

＜規制種類別＞

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	全止	片側交互	4t車以上止	2t車以上止	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路								
県管理道路	1		1	1				
補助国道								
主要地方道	1		1	1				
一般県道								
計	1		1	1				

＜被災原因別＞　※現在の規制箇所の内訳数

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路										
本四道路										
直轄道路										
県管理道路	1		1						1	
補助国道										
主要地方道	1		1						1	
一般県道										
計	1		1						1	

＜事務所別被災原因＞　※現在の規制箇所の内訳数

	規制	解除	現在	崩土	倒木	路側崩壊	冠水	事前規制	その他
四国中央									
東予									
今治									
中予									
久万高原	1		1					1	
大洲									
八幡浜									
西予									
南予									
愛南									

＜被災原因別＞　※解除分を含む延べ規制箇所数

	延べ箇所数	崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路								
県管理道路	1						1	
補助国道								
主要地方道	1						1	
一般県道								
計	1						1	

＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路）

1

年度	番号	規制日時 開始		解除/変更 ():切替日時		規制内容		路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因		備考	状態
R2	1	R2.6.19	7:00			全面通行止		（主）	西条久万線	久万高原町	土小屋～若山	無	無	事前通行規制			継続

＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路以外）

年度	番号	規制日時 開始		解除/変更 ():切替日時		規制内容		路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因		備考	状態
	A1																
	A2																
	A3																
	A4																
	A5																
	A6																
	A7																
	A8																
	A9																
	A10																