「2020年1月27日　大雨警報」における被害状況

令和2年1月27日　23:00現在

＜規制種類別＞

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	全止	片側交互	4t車以上止	2t車以上止	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路								
県管理道路	2		2	1	1			
補助国道								
主要地方道	1		1		1			
一般県道	1		1	1				
計	2		2	1	1			

＜被災原因別＞ ※現在の規制箇所の内訳数

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路										
本四道路										
直轄道路										
県管理道路	2		2		2					
補助国道										
主要地方道	1		1		1					
一般県道	1		1		1					
計	2		2		2					

＜事務所別被災原因＞ ※現在の規制箇所の内訳数

	規制	解除	現在	崩土	倒木	路側崩壊	冠水	事前規制	その他
四国中央									
東予									
今治									
中予									
久万高原									
大洲									
八幡浜									
西予									
南予	2		2		2				
愛南	2		2		2				

＜被災原因別＞ ※解除分を含む延べ規制箇所数

	延べ箇所数	崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路								
県管理道路	2		2					
補助国道								
主要地方道	1		1					
一般県道	1		1					
計	2		2					

＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路）

2

年度	番号	規制日時 開始		規制日時 解除/変更 ():切替日時		規制内容		路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因		備考	状態
R1	1	R2.1.27	18:00			全面通行止		(一)	御代ノ川清重線	宇和島市	津島町山財	有	無	倒木			新規
R1	2	R2.1.27	22:00			片側交互通行		(主)	広見三間宇和島線	宇和島市	光満	有	無	倒木			新規

＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路以外）

年度	番号	規制日時 開始		規制日時 解除/変更 ():切替日時		規制内容		路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因		備考	状態
	A1																
	A2																
	A3																
	A4																
	A5																
	A6																
	A7																
	A8																
	A9																
	A10																