

「2019年9月22日 大雨暴風警報」における被害状況

令和元年9月23日 6:00現在

<規制種類別>

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	現在規制箇所の内訳				
				全止	片側交互	4t車以上止	2t車以上止	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路	1		1	1				
県管理道路	6		6	6				
補助国道	2		2	2				
主要地方道	3		3	3				
一般県道	1		1	1				
計	7		7	7				

<被災原因別> ※現在の規制箇所の内訳数

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	現在規制箇所の内訳						
				崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路										
本四道路										
直轄道路	1		1							1
県管理道路	6		6		1					5
補助国道	2		2		1					1
主要地方道	3		3							3
一般県道	1		1							1
計	7		7		1					6

<事務所別被災原因> ※現在の規制箇所の内訳数

事務所	規制		解除	現在	現在規制箇所の内訳							
	規制	解除			崩土	倒木	路側崩壊	冠水	事前規制	その他		
四国中央	2			2			1				1	
東予	2			2							2	
今治												
中予	1			1							1	
久万高原	1			1							1	
大洲												
八幡浜												
西予												
南予												
愛南												

<被災原因別> ※解除分を含む延べ規制箇所数

	延べ箇所数	被災原因別						
		崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路	1							1
県管理道路	6		1					5
補助国道	2		1					1
主要地方道	3							3
一般県道	1							1
計	7		1					6

<通行規制箇所一覧> (県管理道路)

6

年度	番号	規制日時		規制内容	路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因	備考	状態	
		開始	解除/変更 (○:切替日時)											
R1	1	R1.9.22	7:00	全面通行止	(主)	西条久万線	久万高原町	土小屋～若山(関門)	無	無	事前通行規制	連続雨量100mmを超過	石鎚スカイライン	継続
R1	2	R1.9.22	20:30	全面通行止	(補国)	494号	東温市	問屋～河之内(黒森峠)	有	無	事前通行規制	連続雨量100mmを超過		継続
R1	3	R1.9.22	20:40	全面通行止	(主)	高知伊予三島線	新居浜市	別子山葛籠尾～別子山登美野	無	無	事前通行規制	連続雨量200mmを超過		継続
R1	4	R1.9.22	20:40	全面通行止	(主)	新居浜別子山線	新居浜市	立川町(生子橋)～別子山弟地	無	無	事前通行規制	連続雨量200mmを超過		継続
R1	5	R1.9.22	21:00	全面通行止	(一)	上横田三島線	四国中央市	富郷町寒川山～富郷町豊坂	無	無	事前通行規制	連続雨量200mmを超過		継続
R1	6	R1.9.23	01:00	全面通行止	(補国)	319号	四国中央市	金砂町小川山	無	無	倒木			新規

<通行規制箇所一覧> (県管理道路以外)

1

年度	番号	規制日時		規制内容	路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因	備考	状態
		開始	解除/変更 (○:切替日時)										
R1	A1	R1.9.22	13:40	全面通行止	(直国)	33号	久万高原町	中津～柳井川	無	無	事前通行規制	連続雨量250mmを超過	継続