「2019年7月3日　大雨警報」における被害状況

令和元年7月4日　6:00現在

＜規制種類別＞

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	全止	片側交互	4t車以上止	2t車以上止	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路								
県管理道路	3		3	1	1			1
補助国道								
主要地方道	2		2	1				1
一般県道	1		1		1			
計	3		3	1	1			1

四国中央									
今治									
西予									
南予	1		1	1					
愛南									

＜被災原因別＞　※現在の規制箇所の内訳数

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数	崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路										
本四道路										
直轄道路										
県管理道路	3		3	3						
補助国道										
主要地方道	2		2	2						
一般県道	1		1	1						
計	3		3	3						

＜被災原因別＞　※解除分を含む延べ規制箇所数

	延べ箇所数	崩土・落石・地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差・陥没	冠水	事前通行規制	その他
高速道路								
本四道路								
直轄道路								
県管理道路	3	3						
補助国道								
主要地方道	2	2						
一般県道	1	1						
計	3	3						

＜通行規制箇所一覧＞（県管理道路）

3

年度	番号	規制日時 開始		解除/変更 ():切替日時		規制内容		路線種別	路線名	市町	箇所	迂回路	孤立	原因		備考	状態
R1	T1	R1.6.30	9:50			片側交互通行		(一)	双岩停車場和泉線	八幡浜市	谷	無	無	落石			継続
R1	T2	R1.6.30	11:30			全面通行止		(主)	宇和三間線	宇和島市	吉田町立間	有	無	崩土			継続
R1	T3	R1.7.1	10:15			その他	幅員減少	(主)	長浜保内線	八幡浜市	日土町川辻	ー	ー	崩土			継続