愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/24(火)12時現在) 別添1

No	被害	被害発牛狀況	給水制限状況	給水制限		未復旧	
No	一般 事業 事業 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本 一本	被害発生状況 ・吉・土砂崩れでの ・カンで ・カンで ・カンで ・カンで ・カンで ・カンで ・カンで ・カンで	宇和島市吉田町断水	開始時刻 7/7(土) 8時半		2,852	人口
					所がいるのにより一部 所水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水 施設の設置工事に着手 7/21 法花津水源系統で、漏水による配 水池水位の低下のため、21:00~7:00ま で時間断水実施 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調 達の大幅な前倒しや作業工程の短縮等 により、8月上旬に通水となる見込み		
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市三間町断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、日本水道協会九州地方支部、自衛隊等) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部 断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市) からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水 施設の設置工事に着手 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調 達の大幅な前倒しや作業工程の短縮等 により、8月上旬に通水となる見込み	2,012	4,718
40	松山市(簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 7/19 漏水修繕実施 7/19 13時漏水箇所修繕完了により全戸 断水解消(生活用水として給水開始 水 質については調査継続中) 7/20~洗管作業実施中 7/23 洗管作業終了予定、洗管作業終了 後水質検査実施予定、水質検査実施中 水質検査結果に問題がなければ今週中 に飲用可として給水予定	0	0
合 計						4,864	11,455