

平成30年7月豪雨による被害状況等について(第52報)

30. 7. 22
 愛媛県災害対策本部
 089-912-2335

1 本日(22日) 12:00 現在での主な被害状況は次のとおりである。

(1) 人的被害[死亡26人、安否不明2人]

区分	市町名	性別(年齢)	状況
死亡	宇和島市	男性 72	吉田町立間にて土砂に埋まり1名死亡。
死亡	宇和島市	女性 67 男性 41 9	吉田町南君にて土砂災害による生き埋め。 41歳女性1名が死亡。 67歳女性1名と9歳男性1名が心肺停止で発見されたが、その後2名とも死亡が確認された。
死亡	宇和島市	男性 81 男性 64 女性 76 女性 53	吉田町白浦にて53歳女性が土砂による住家倒壊で死亡し、その女性の父親(81歳)と母親(76歳)も死亡(3名死亡)。 別の吉田町白浦の男性1名(64歳)が自宅から外出後、安否不明だったが、死亡が確認された。
死亡	宇和島市	男性 72	吉田町奥浦にて、土砂に埋まり1名死亡。
死亡	宇和島市	女性 71	吉田町法華津にて、女性1名が土砂に巻き込まれ安否不明だったが、心肺停止の状態で見られ、その後死亡が確認された。
死亡	宇和島市	男性 63	吉田町沖村にて男性1名と連絡が取れず。 1階が土砂で埋没。 心肺停止で見られ、その後死亡が確認された。
死亡	西予市	男性 82	自宅外にて1名死亡で見え。
死亡	西予市	女性 74	自宅外にて1名死亡で見え。
死亡	西予市	男性 74	河川にて車ごと流され車内にて1名死亡で見え。
死亡	西予市	女性 81	自宅の倉庫内にて1名死亡で見え。
死亡	西予市	男性 59	田んぼにて1名死亡で見え。

死亡	大洲市	女性	95	大洲市北裏にて土砂崩れ。 土砂崩れにより住宅1階に土砂流入。 心肺停止で発見され、その後死亡が確認された。
死亡	大洲市	男性	76	菅田地区にて川を見に行き1名死亡。
死亡	大洲市	男性	77	森山地区にて住家1階に水が流れ込み1名死亡。 2階にいた妻は無事。
死亡	大洲市	女性	47	肱川町にて、道の駅付近の水路に車ごと転落し、16時15分に救出されたが、死亡が確認された。
死亡	松山市	女性 子供	30代 小3 小1	怒和島にて土砂崩れのため家屋倒壊 女性1名と子供2名が死亡。
死亡	松山市	男性	66	下伊台にて、自宅に姿が見えず安否不明。 川に流された可能性があり海上保安庁が捜索していたが、伊予市沖で遺体が発見され死亡と確認。
死亡	今治市	女性	49	伯方町有津（伯方島）にて1名生き埋めが発生。 12時56分発見、死亡確認。
死亡	今治市	女性	67	吉海町泊（大島）にて土砂崩れにより住家崩壊。 家主の妻が安否不明であり、16時07分に救助されたが、その時点で死亡が確認された。 ※7月7日18時30分の本部会議で救助（生存）と報告したが、死亡だったことが、その後確認された。
安否不明	大洲市	男性	不明	肱川成見橋付近で流されていた。
安否不明	鬼北町	女性	90	沢松にて、自宅及び避難所に姿が見えず、安否不明。

※上記の他、被災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により死亡したと思われる死者有（西予市三瓶町1名）

(2) 孤立集落
該当なし

(3) 住家被害

① 全壊

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
内子町	大瀬中央（大久保）	1	1	1
	計	1	1	1
大洲市	北裏	1	1	2
	計	1	1	2
今治市	吉海町泊	1	1	3
	伯方町有津	4	4	8
	伯方町伊方	1	1	1
	伯方町叶浦	1	1	1
	伯方町木浦	1	1	3
	波方町波方	3	3	5
	宮窪町早川	1	1	1
	大西町別府	1	1	1
	計	13	13	23
松山市	上怒和、庄、高岡町 ほか	15	15	30
	計	15	15	30
八幡浜市	(調査中)	5	5	調査中
	計	5	5	0
県計（調査中を除く）		35	35	56

② 半壊

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
今治市	馬島	2	2	4
	伯方町有津	7	7	12
	上浦町井口	2	2	4
	吉海町本庄	1	1	3
	小浦町	1	1	1
	波方町波方	1	1	1
	吉海町名	1	1	3
	伯方町伊方	2	2	4
	伯方町北浦	2	2	3
	上浦町瀬戸	1	1	2
		計	20	20
松山市	高浜町、堀江町、由良町、泊町 ほか	31	31	62
	計	31	31	62
鬼北町	三島地区	3	3	4
	泉地区	7	7	10
	愛治地区	2	2	2
	計	12	12	16
宇和島市	【宇和島（大浦）】：調査中（全壊含む）	4	調査中	調査中
	【宇和島（藤江）】：調査中（全壊含む）	3	調査中	調査中
	【吉田】：調査中（全壊含む）	97	調査中	調査中
	【三間】：調査中（全壊含む）	8	調査中	調査中
	【津島】：調査中（全壊含む）	3	調査中	調査中
	計	115	0	0
県計（調査中を除く）		178	63	115

③ 一部破損

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
松前町	岡田校区塩屋	1	1	5
	計	1	1	5
伊予市	中山町永木地区	1	1	2
	計	1	1	2
松山市	祝谷6丁目 ほか	18	18	36
	計	18	18	36
内子町	白杵（白杵中）	1	1	2
	宿間（上宿間）	1	1	4
	計	2	2	6
鬼北町	近永地区	1	1	1
	愛治地区	5	5	6
	三島地区	2	2	3
	泉地区	3	3	5
計	11	11	15	
今治市	高部	1	1	4
	波方町森上	1	1	5
	吉海町田浦	1	1	4
	吉海町名駒	1	1	5
	宮窪町宮窪	1	1	1
	伯方町有津	7	7	21
	伯方町伊方	2	2	3
	伯方町北浦	1	1	2
	伯方町木浦	6	6	16
	上浦町井口	3	3	5
	大三島町宗方	1	1	1
計	25	25	67	
県計	58	58	131	

④ 床上浸水

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
久万高原町	東明神	1	1	2
	計	1	1	2
西予市	野村町概算（調査・集計中）	570	調査中	調査中
	明浜町概算（調査・集計中）	14	調査中	調査中
	宇和町概算（調査・集計中）	調査中	調査中	調査中
	三瓶町概算（調査・集計中）	調査中	調査中	調査中
	城川町概算（調査・集計中）	調査中	調査中	調査中
計	584	0	0	
大洲市	全域（概数）	2,184	3,000	調査中
	計	2,184	3,000	0
宇和島市	【宇和島（大浦）】：調査中	7	調査中	調査中
	【宇和島（藤江）】：調査中	4	調査中	調査中
	【宇和島（高串）】：調査中	19	調査中	調査中
	【吉田】：調査中	1,431	調査中	調査中
	【三間】：調査中	9	調査中	調査中
	【津島】：調査中	8	調査中	調査中
計	1,478	0	0	

内子町	城廻(宿茂)	1	1	4
	大瀬中央(鵜川)	1	1	1
	立山(立川中央)	1	1	2
計		3	3	7
愛南町	網代	2	2	6
	満倉	8	8	19
	小山	2	2	3
計		12	12	28
松野町	松丸	4	4	4
	延野々	45	45	45
	吉野	67	67	67
	蕨生	5	5	5
	富岡	2	2	2
計		123	123	123
鬼北町	愛治地区	1	1	1
計		1	1	1
今治市	上浦町井口	7	7	8
計		7	7	8
八幡浜市	(調査中)	121	121	調査中
計		121	121	0
伊方町	河内地区	1	1	1
計		1	1	1
松山市	高浜町、泊町、下伊台町 ほか	40	40	80
計		40	40	80
砥部町	総津	2	2	2
計		2	2	2
県計(調査中を除く)		4,557	3,311	252

※上記のほか、状況確認中多数あり。

⑤ 床下浸水

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
今治市	喜田村6丁目	2	2	4
	別宮町7丁目	3	3	6
	石井町1丁目	1	1	2
	馬越町2丁目	1	調査中	調査中
	南高下町4丁目	2	2	6
	今治市高橋	1	1	3
	今治市小島	1	1	1
	近見町2丁目	1	1	2
	鐘場1丁目	1	1	2
	吉海町泊	1	1	1
	波方町波方	2	2	3
	上浦町井口	2	2	3
	計		18	17
久万高原町	東明神皿木	2	2	5
	父野川	1	1	1
	二名	3	2	4
	上野尻	1	6	6
	東明神	調査中	調査中	調査中

	日野浦	1	1	2
	計	8	12	18
砥部町	総津	9	9	14
	岩谷	1	1	1
	計	10	10	15
大洲市	全域（概数）	742	1,600	調査中
	計	742	1,600	0
西予市	野村町概算（調査・集計中）	80	調査中	調査中
	明浜町概算（調査・集計中）	89	調査中	調査中
	宇和町概算（調査・集計中）	調査中	調査中	調査中
	三瓶町概算（調査・集計中）	調査中	調査中	調査中
	城川町概算（調査・集計中）	調査中	調査中	調査中
	計	169	0	0
内子町	五十崎（上町）	1	1	1
	中田渡（中田渡2）	1	1	1
	大瀬中央（本町1）	1	1	1
	中田渡（中田渡1）	1	1	1
	城廻（田中）	1	1	1
	大瀬中央（鶉川）	1	1	2
	立山（立川中央）	1	1	4
	論田（論田3）	1	1	4
	大瀬中央（本町3）	1	1	2
	立山（立川中央）	1	1	1
	計	10	10	18
四国中央市	新宮町馬立	1	1	1
	計	1	1	1
松山市	堀江町、中島大浦、太山寺町 ほか	348	348	696
	計	348	348	696
鬼北町	近永地区	2	2	2
	愛治地区	6	6	11
	三島地区	18	18	33
	泉地区	8	8	12
	日吉地区	5	5	9
	好藤地区	2	2	3
	計	41	41	70
愛南町	脇本	1	1	2
	御荘平城	1	1	2
	中川	1	1	2
	小山	3	3	10
	魚神山	4	4	18
	油袋	1	1	1
	平瀨	1	1	2
	満倉	10	10	20
	広見	2	2	5
	計	24	24	62
宇和島市	【宇和島（大浦）】：調査中	15	調査中	調査中
	【宇和島（藤江）】：調査中	21	調査中	調査中
	【宇和島（高串）】：調査中	25	調査中	調査中

	【吉田】：調査中	401	調査中	調査中
	【三間】：調査中	33	調査中	調査中
	【津島】：調査中	24	調査中	調査中
	計	519	0	0
松野町	松丸	15	15	15
	延野々	50	50	50
	目黒	2	2	2
	吉野	28	28	28
	蕨生	15	15	15
	富岡	2	2	2
	計	112	112	112
八幡浜市	(調査中)	304	270	調査中
	計	304	270	0
松前町	松前校区新立	1	1	2
	岡田校区塩屋	1	3	3
	計	2	4	5
	県計（調査中を除く）	2,308	2,449	1,030

※上記のほか、状況確認中多数あり。

(4) 非住家被害

市町名	対象地域	建物種別	棟数
松前町	松前校区宗意原	公共建物	1
	計		1
内子町	大瀬中央（鵜川）	倉庫	1
	城廻（田中）	事務所	1
	知清（21区）	倉庫	1
	大瀬東	給油所	1
	計		4
伊予市	上唐川	公共建物	1
	双海町上灘	非住家	1
	計		2
松山市	下伊台町、由良町、吉木、津和地 ほか	確認中	136
	計		136
鬼北町	三島地区	空家	2
	泉地区	空家	6
	愛治地区		4
	計		12
愛南町	満倉	倉庫	2
	網代	倉庫	1
	小山	倉庫	2
	正木	倉庫	2
	計		7
砥部町	総津	空き家	1
	計		1
	県計		163

(5) 避難状況

市町名	避難所数	人数
今治市	3	6
宇和島市	16	138
八幡浜市	1	29
大洲市	14	136
西予市	7	99
松野町	0	0
伊予市	1	0
計	42	408

(9) 土砂災害

市町名	地区名	箇所数	状況
新居浜市	星越	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
四国中央市	川之江町	1	土砂崩れ、人的被害なし
	新宮町上山 嵯峨野	1	地滑り、人的及び物的被害なし
	新宮町上山 木虱地区	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	新宮町上山 亀尻地区	1	地すべり、人的及び物的被害なし
今治市	吉海町泊 大久保川	1	土石流、人的被害あり（死者1名、救助済み3名）
	上浦町井口 戸板川	1	2級河川戸板川に土砂が流入し河川せき止め。2名救助済。下流域住民に対し避難指示済。避難完了。建設業者に土砂撤去依頼→作業中。戸板川：消防ポンプで排水作業中。
	伯方町伊方	1	土石流、住屋被害あり（人家倒壊）
	馬島	1	土砂崩れ、人的被害あり（負傷1名）
	伯方町有津	1	土石流、人的被害あり（死者1名）
	伯方町伊方（砂）隅谷川上川	1	土石流、人的及び物的被害なし
	伯方町木浦	1	民家一階に土砂流入。家族4名を救助済。避難所へ避難済。負傷者なし。
	関前岡村	1	土砂崩れ、住屋被害あり（半壊1戸、一部損壊1戸）
	野間 蓮	1	土石流、住屋被害あり（一部損壊）
	上浦町井口 井口本川	1	土石流、人的及び物的被害なし
松山市	長井方 客上川	1	土石流、物的被害あり（床上浸水5戸）
	難波地区、高浜地区、生石地区ほか	219	土砂崩れ
	上怒和	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者3名）
	梅津寺	1	調査中、（負傷1名）
	高浜2丁目	1	調査中、（負傷1名）
	津和地 寺地	1	土砂崩れ、住屋被害あり（一部損壊）
	津和地 大久保	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家全壊）
	東大栗町庄	1	土石流、物的被害あり（空き家損壊）
伊予市	双海町 大久保	1	土石流、人的及び物的被害なし
	中山町日南登	1	地滑り、人的及び物的被害なし
東温市	井内	1	土石流、人的及び物的被害なし
八幡浜市	南柏	1	八幡浜市南柏で大規模な土石流発生。
	保内町須川奥	1	八幡浜市保内町須川奥で土砂災害発生。
	緑ヶ丘	1	八幡浜市緑ヶ丘で土砂災害発生。
	保内町須川 喜木川	1	土石流、住屋被害あり（人家倒壊）

	松柏 南柏川	1	土石流、物的被害あり（JR線路埋塞）
	保内町須川奥	1	土砂崩れ、住屋被害あり（全壊1戸、半壊1戸）
大洲市	三善地区	1	土砂崩れ
	新谷地区	5	土砂崩れ
	長浜地区	11	土砂崩れ
	肱川地区	1	土砂崩れ
	平野地区	2	土砂崩れ
	上須戒地区	5	土砂崩れ
	上須戒 猿谷	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	上須戒 松久保	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	新谷地区	2	土砂崩れ（対応済）
	徳森地区	1	土砂崩れ（対応済）
	徳森地区	6	土砂崩れ
	五郎地区	1	土砂崩れ
	菅田地区	2	土砂崩れ
	八多喜地区	5	土砂崩れ
	阿蔵地区	1	土砂崩れ
	高山地区	1	土砂崩れ
	新谷 上組	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊）
	徳森 小鳥越	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	北裏	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名）
	五郎	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	新谷 山口	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	野久保	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊1戸）
	柳沢地区	1	土砂崩れ
田処地区	1	土砂崩れ	
平野地区	1	土砂崩れ	
明浜町	明浜町宮野浦 堂面川	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊）
	明浜町俵津地区	3	・俵津の東川（野福峠下）で、土砂が川に流れ込み氾濫。地元土木業者が対応中。 ・明浜町俵津の明浜中学校裏山で土砂が大規模崩落。 ・県道宇和俵津線の俵津側から1.2km程のところで土砂崩れ。
	明浜町高山地区	2	・県道宇和高山線、旧明浜西中学校付近で土砂崩れ。 ・明浜町高山地区大早津付近、土砂崩れにより国道378号線通行止め。
	明浜町宮野浦地区	1	・明浜町宮野浦岩井地区、土砂崩れにより国道378号線通行止め。
	宇和町石城地区	3	・宇和町山田の山田郵便局前、市道2級路線9号線の路肩損傷。路肩注意ポール設置。 ・宇和町の石城地区178号線付近河川沿い路側崩壊。 ・宇和町岩木、市道石城地区207号線の路側崩壊。
	宇和町旧町地区	5	・宇和町小野田、市道旧町地区117号線で土砂崩れ発生。 ・宇和町卯之町一丁目～二丁目、米博物館の土留擁壁にクラック発生し、崩壊の恐れあり。近隣住民に対し避難指示発令。 ・県道宇和高山線、頂上付近で複数箇所土砂崩落。 ・宇和町伊賀上、市道旧町地区277号線で複数箇所土砂崩れ。 ・宇和町伊賀上の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=20m、H=7m。

西予市

宇和町下宇和地区	9	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町下川の県道宇和野村線で谷川から大量の土砂流出。 ・宇和町明間の車田橋近く県道から右側に入った所で土砂崩れ。 ・宇和町明間の四道地区、横内県条例水道の配水池が土砂崩れとともに流出。 ・宇和町明間、県道宇和野村線で大規模な土砂崩れと共に山側擁壁が崩落。 ・宇和町明間、観音水付近で山崩れ。 ・県道宇和三間線、藤原農場付近で土砂崩れ及び倒木。 ・宇和町明間、市道下宇和地区80号線（明間四道～明間板ヶ谷の脇川右岸線）で土砂崩れ。路側の防護柵が壊れ、ブロック積の基礎崩落。 ・宇和町明間の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=6m、H=7m。 ・宇和町下川の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=10m、H=10m。
宇和町多田地区	9	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町久保の人家裏山で崩土。目測による延長約8.0m、高さ5.0m。 ・宇和町東多田のトヨタ部品共販手前、市道多田地区20号線の舗装面隆起。路面に注意喚起のペイント済み。 ・市道多田地区168号線南側里道、脇川の右岸側越流により路側の一部崩壊。 ・県道鳥坂宇和線、宇和町信里の豚小屋付近にて山側、路側とも崩壊。 ・宇和町伊延西、砂防河川鳥ノ巣川砂防ダム下の取付道路路側が崩壊。 ・宇和町伊延西の人家裏山で崩土。家の中に土砂流入。 ・宇和町信里の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=17m、H=7.1m。 ・宇和町東多田の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=10m、H=5.2m。 ・宇和町東多田の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=22m、H=11.4m。
野村町貝吹地区	1	<ul style="list-style-type: none"> ・野村町鎌田の人家裏山で崩土。被災延長L=8m、H=5.2m。
宇和町田之筋地区	1	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町新城の（一）岩瀬川管理河川道及び頭首工崩壊。
城川町高川地区	1	<ul style="list-style-type: none"> ・国道197号線、高野子（焼肉バリバリ近くの裏山）で土砂崩れ。
城川町魚成地区	2	<ul style="list-style-type: none"> ・城川町嘉喜尾の杭における家屋付近の崩土により、排水が民家に流入。 ・城川町嘉喜尾の人家下法面でがけ崩れ。被災延長L=9m、H=11m。
野村町溪筋地区	6	<ul style="list-style-type: none"> ・野村町松溪～出合間の国道441号線で3箇所の小規模崩土。 ・野村町河西で大規模な土砂崩れ発生。近隣住民に対し避難指示発令。 ・野村町溪筋地区の出合で土砂崩れが発生し、集落孤立。 ・県道宇和野村線の出合大橋より宇和側のレイクゴルフセンター付近で土砂崩落。全面通行止め。 ・野村町白髭の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=16m、H=12.6m。 ・野村町白髭の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=24m、H=8.4m。
三瓶町南地区	3	<ul style="list-style-type: none"> ・三瓶町の市道三瓶仁土線が土砂崩落により全面通行止め。 ・三瓶町の市道三瓶明浜線が土砂崩落により全面通行止め。 ・国道378号線で有網代～有太刀間、土砂崩落により通行止め。
	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊）
宮野浦	1	土砂崩れ、物的被害あり（ストンガード破損）
明浜町俵津	1	土砂崩れ、物的被害あり（ストンガード・学校一部損壊）
宇和町明間 四道	1	土砂崩れ、調査中
野村町惣川地区	1	野村町舟戸の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=6m、H=10m。
大久保	1	土砂災害により家屋被害。現地確認済。
大瀬地区掛木	1	土砂災害。対応済み。

内子町	知清	1	土砂崩れにより知清河原下りる道が通行不可。除去済。
	白杵	1	土砂崩れにより家屋内に土砂流入。対応済。
	高中	1	土砂崩れ。対応済み。
	国道379号線柳瀬トンネル内子側入口	1	土砂崩れで片側（山側）通行不可。対応済み。
	町道影浦線	1	2箇所土砂崩れ。対応済み。
	大内ヶ滝付近道路	1	複数箇所土砂崩れにより通行不可。対応済み。
	大瀬南	1	土砂崩れにより池田自治会館への道路寸断。対応済み。
	和田	1	「あんしやんて」側の道路が土砂崩れで通行不可。対応済み。
	和田、上成地区	1	町道土砂崩れ通行不可。対応済み。
	大瀬南、池田地区	1	土砂崩れにより自治会館への道路寸断。対応済み。
	下重松	1	住家から養鶏場への私道が崩土により通行不可。対応済み。
	県道池田中山線	1	土砂崩れにより通行不可。土砂崩れは対応済みも、別箇所の路面崩壊により通行不可継続。
	大瀬和田地区	1	未舗装道路が土砂崩れで通行不可。8日対応予定。
	十郎谷線	1	土砂崩れで通行不可。対応済み。
	町道	1	230高地から鶴川へ下りる道、土砂崩れ通行不可。対応済み。
	村前地区	1	常楽寺上1.5km付近、土砂崩れで道路通行不可。対応済み。
	知清834-3	1	みなみぶどう園法面崩壊。大洲消防署確認中。対応済み。
	大瀬村前地区	1	町道徳積上日の地線崩落。対応済み。
	富永地区	1	高岡宅畑付近、がけ崩れ有り。対応済み。
	袋口4381	1	住家裏土砂崩れ。対応済み。
	石畳地区、山本均宅横	1	土砂崩れで田が埋まる。対応済み。
	和田、小貝谷付近	1	和田自治会館から1km程度、所々崩土。対応済み。
	論田428、シノザキタケノリ宅	1	住家裏土砂崩れ。対応済み。
	論田987、山岡宅	1	住家付近、崩土により通行不可。対応済み。
	立川袋口・福岡部落	1	峰土へ出る引込み線近辺で、山が落ちて崩れている。対応済み。
	立山4615、福田和明	1	住家付近土砂崩れ。対応済み。
	県道224号線	2	土砂崩れ有り。対応済み。
	重松1502-5、宮川宅	1	土砂崩れにより車横転。対応済。
	下立山	1	金田宅付近がけ崩れ。対応済み。
	下和田～掛木農地	1	農道が倒木と土砂崩れで通行不可。対応済み。
	上日ノ地水源地	1	堀本英俊宅から2～300mの水源地の手前で土砂崩れ。対応済み。
	袋口3100	1	片山賢一宅付近の県道、土砂崩れで車両通行不可。対応済み。
	袋口655、入船道子	1	住家裏砂崩れ。対応済み。
白杵3580番地 白杵中	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部倒壊）	
重松1502番地5 上重松	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし	
上大久保	1	土石流等、人的及び物的被害なし	
中田渡七津川	1	土石流、住屋被害あり（空き家被害あり）	
上宿間	1	土砂崩れ、住屋被害あり（一部損壊1戸、石積み崩壊）	
大瀬中央 大久保	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家全壊）	
宇和島市	保田 上保田A	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	吉田町南君 向畑	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者3名）
	三間町黒井地 堂ノ奥川	1	土砂崩れ、人的被害あり（救出済み1名、搬送1名）
	吉田町白浦2114-1, 2117-1 畦屋東川	1	土石流、（救出済み2名）
	吉田町白浦2207 先新浜	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者4名、救助済み3名）

	吉田町立間2-1560 小名西川 小名B	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名）
	吉田町奥浦1070-1	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名）
	吉田町法花津7-420 与村井(A)	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名、救助済み5名）
	遊子 津之浦	1	土砂崩れ、物的被害あり（ストンガード破損、空き家損壊）
	三間町川之内	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家倒壊）
	三間町 是能	1	土砂崩れ、人的被害あり（救助済み2名）
	大浦	1	土砂崩れ、人的被害あり（救助済み2名）
	吉田町沖村 御殿内	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名、救助済み3名）
	全域	350	※調査中（左記数字は概数）
鬼北町	三島地区 川上1625付近	1	農地等で土砂崩れ。人的被害はなし。
	近永大字北川	1	崩土。
	愛治大字生田	1	崩土。
	三島大字下大野	3	崩土。
	泉大字興野々	1	崩土。
	日吉大字上鍵山	1	崩土。
愛南町	脇本	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊）
	中川 名本	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	広見 古宅	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	中浦1233	1	土砂崩れ。建設課にて現場確認中
	広見	1	土砂崩れ発生、現場確認中
	小山	1	町道の土砂崩れ。建設課にて対応。
	東小山	1	民家下の道路で土砂崩れ。建設課にて対応。
	満倉	1	住家への泥の流入。後日保健福祉課が対応。
	計	779	

(10) 河川被害

市町名	地区名	河川名	状況
今治市	上浦町井口	(二) 井ノ口本川水系井ノ口本川	河道閉塞
	上浦町井口	(二) 戸板川水系戸板川	隣接地の崩壊による河道埋塞
	菊間町	(二) 菊間川水系菊間川	護岸崩壊 (L=10m)
	阿方	(二) 浅川水系山田川	護岸欠損 (L=5m)
松山市	北条才之原	(二) 立岩川水系立岩川	護岸崩壊
	堀江町(堀江公民館付近)	(二) 郷谷川水系郷谷川	護岸崩壊(詳細調査中)
	北条	(二) 立岩川水系立岩川	左岸側護岸崩壊(詳細調査中)
	内宮町	(二) 大川水系大川	護岸崩壊 (L=100m)
	鷹ノ子町	(一) 重信川水系堀越川	堤防被災(詳細調査中)
	下伊台町	(一) 重信川水系伊台川	護岸崩落 (5m)
	北条	(二) 河野川水系河野川	護岸崩壊
	ホコタ池付近	(一) 重信川水系川付川	護岸崩壊
	堀江町(前川橋付近)	(二) 郷谷川水系郷谷川	護岸崩壊
久万高原町		(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊 (L=20m)
		(一) 仁淀川水系有枝川	護岸崩壊
	永子	(一) 仁淀川水系永氏川	護岸崩壊
	入野	(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊
	東明神	(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊
	上畑野川	(一) 仁淀川水系有枝川	護岸崩壊 2箇所

	直瀬	(一) 仁淀川水系直瀬	護岸崩壊
	二名	(一) 仁淀川水系二名川	護岸崩壊 3箇所
	露峰	(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊
八幡浜市	日土町	(二) 喜木川水系喜木川	護岸崩壊 (詳細調査中)
	舞	(二) 千丈川水系千丈川	護岸崩壊 (詳細調査中)
	保内町喜木津	(二) 峯川水系峯川	護岸崩壊 (詳細調査中)
	保内町須川	(二) 喜木川水系新川	護岸崩壊
大洲市	菅田	(一) 肱川水系肱川	田畑等浸水
	平野	(一) 肱川水系久米川	斜面崩壊による河道一部埋塞
	阿蔵	(一) 肱川水系武田川	河道埋塞
	下須戒	(一) 肱川水系大和川	護岸崩壊 (L = 50m)
	上須戒	(一) 肱川水系河春川	護岸崩壊 (L = 20m)
	河辺町三嶋	(一) 肱川水系河辺川	護岸崩壊 (L = 5m)
	喜多山	(一) 肱川水系矢落川	護岸崩壊
	宇和川	(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊
	上須戒	(一) 肱川水系上須戒川	護岸崩壊
	柳沢	(一) 肱川水系矢落川	護岸崩壊
	田処	(一) 肱川水系矢落川	護岸崩壊
	肱川町大谷	(一) 肱川水系大谷川	護岸崩壊
	新谷	(一) 肱川水系大久保川	護岸崩壊
	北只	(一) 肱川水系嵩富川	護岸崩壊
	阿蔵	(一) 肱川水系農扶持川	護岸崩壊
	柴	(一) 肱川水系除川	護岸崩壊
	米津	(一) 肱川水系河内川	護岸崩壊
	西予市		(二) 朝立川水系朝立川
		(二) 大川水系大川	護岸崩壊 (詳細調査中)
		(一) 肱川水系瀬戸川	護岸崩壊
久保		(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊
		(二) 谷道川水系谷道川	護岸崩壊 (詳細調査中)
宇和町伊延		(一) 肱川水系鳥巢川	河道閉塞
宇和町高山		(一) 肱川水系根笹川	護岸崩壊
宇和町新城		(一) 肱川水系岩瀬川	河川管理用通路崩落 (L = 10m)
宇和町下川		(一) 肱川水系滝山川	護岸崩壊
宇和町田苗真土		(一) 肱川水系田苗川	護岸崩壊 (L = 40m)
三瓶町津布理		(二) 谷道川水系南谷川	底張コンクリート流出 (L = 10m)
宇和町下川		(一) 肱川水系ドウドウ川	河道閉塞
宇和町河内		(一) 肱川水系十丁川	護岸崩壊
宇和町東多田		(一) 肱川水系肱川	土羽崩壊 (L = 7m)
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系池尻川	護岸崩壊 (L = 6m)
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系西川	護岸破損 (L = 30m)
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系東川	護岸崩壊
宇和町東多田		(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊
宇和町瀬戸		(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系東川	河道閉塞
宇和町下川		(一) 肱川水系白水川	護岸崩壊
宇和町信里		(一) 肱川水系平野川	護岸崩壊
三瓶町朝立		(二) 朝立川水系朝立川	護岸崩壊 (L = 8m)
三瓶町和泉	(二) 朝立川水系朝立川	土羽崩壊	

三瓶町津布理	(二) 谷道川水系谷道川	護岸崩壊 (L=8m)	
三瓶町蔵貫	(二) 三島川水系三島川	護岸崩壊 (両岸) (L=20m)	
宇和町西山田	(一) 肱川水系永田川	護岸崩壊 (L=7m)	
宇和町皆田	(一) 肱川水系緑川	護岸崩壊	
宇和町西山田	(一) 肱川水系永田川	護岸崩壊 (L=8m)	
宇和町下川	(一) 肱川水系朝日谷川	河道閉塞	
宇和町新城	(一) 肱川水系岩瀬川	護岸崩壊	
三瓶町蔵貫	(二) 三島川水系三島川	護岸崩壊	
宇和町大江	(一) 肱川水系肱川	護岸吸出し (L=10m)	
宇和町皆田	(一) 肱川水系橋ノ谷川	護岸崩壊	
宇和町伊延	(一) 肱川水系鳥越川	護岸崩壊 (L=7m)	
宇和町明間	(一) 肱川水系カラ谷川	護岸崩壊	
宇和町伊延	(一) 肱川水系大谷川	河道埋塞	
宇和町永長	(一) 肱川水系深ヶ川	河川管理用道路に倒木	
三瓶町津布里	(二) 谷道川水系谷道川	護岸崩壊 (L=6m)	
宇和町明石	(一) 肱川水系小田川	護岸崩壊 (L=10m)	
宇和町下川	(一) 肱川水系城ヶ滝川	護岸崩壊	
三瓶町	(二) 東川水系東川	護岸崩壊	
三瓶町蔵貫	(一) 肱川水系三島川	護岸崩壊 3箇所	
宇和町新城	(一) 肱川水系岩瀬川	護岸崩壊	
宇和町岩木	(一) 肱川水系土居川	河道埋塞L=12m、護岸崩壊L=30m	
野村町長谷～旭	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊	
野村町旭	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊	
野村町野村	(一) 肱川水系山瀬川	護岸崩壊	
野村町高瀬	(一) 肱川水系コイデ川	護岸崩壊2か所	
野村町平野	(一) 肱川水系高橋川	護岸崩壊	
野村町高瀬	(一) 肱川水系高瀬川	護岸崩壊2か所	
野村町富野川	(一) 肱川水系ナルヲ川	護岸崩壊	
野村町平野	(一) 肱川水系富野川	護岸崩壊2箇所	
野村町蔵良	(一) 肱川水系富野川	護岸崩壊	
野村町富野川	(一) 肱川水系富野川	護岸崩壊	
野村町富野川	(一) 肱川水系明門川	護岸崩壊	
野村町白髭	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊3箇所(L=8, 20, 3m)	
野村町松溪	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊	
野村町鳥鹿野	(一) 肱川水系駕谷川	護岸崩壊	
野村町旭	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊L=25m	
野村町長谷	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊7箇所	
野村町旭	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊L=50m	
野村町旭	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊L=15m	
野村町四郎谷	(一) 肱川水系狭谷川	護岸崩壊	
宇和町田苗真土	(一) 肱川水系田苗川	護岸崩壊	
宇和町	(一) 肱川水系緑川	河道埋塞、護岸崩壊	
野村町野村	(一) 肱川水系カラ杉川	河道埋塞	
内子町	大瀬地区	大久保川	氾濫、解消
	中土	池	氾濫・消防団対応済
	内子(沖田)		セレモニー内子近辺が浸水、解消
	五百木和田	こぶたに川	和田自治会館グラウンドが浸水、解消
	和田徳林寺		小川が氾濫の危険有り。土嚢対応済み。

	平岡	大久保川	西沖公園付近、住家浸水の危険有り。対応済み。
	城廻		高塚酒店から満穂方面へ500m進んだ箇所の護岸が崩れている。対応済み。
	大瀬中央	(一) 肱川水系鶴川	田畑等浸水
	立山	(一) 肱川水系中山川	護岸崩壊 (10m程度)
	城廻	(一) 肱川水系麓川	護岸背後流出
	立川中央	(一) 肱川水系中山川	護岸崩壊 (L = 30m)
	大瀬中央	(一) 肱川水系鶴川	護岸崩壊 (L = 30m)
	論田	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (70m程度)
	論田	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (20m程度)
	論田	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (50m程度)
	河内	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (20m程度)
	河内	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (140m程度)
	五百木	(一) 肱川水系小田川	護岸崩壊
	上田渡	(一) 肱川水系高市川	護岸崩壊
	袋口	肱川水系霜戸川	護岸崩壊 L = 100m
	大瀬北	肱川水系影浦川	護岸崩壊 L = 100m
	袋口	肱川水系上横平川	護岸崩壊 L = 30m
伊方町	河内	(二) 伊方大川水系伊方大川	護岸崩壊 (L=20m)
宇和島市	【宇和島】	地区内15件	全体で約45%の確認状況
	【吉田】	地区内58件	全体で約45%の確認状況
	【津島】	地区内26件	全体で約45%の確認状況
	三間町増田	(一) 渡川水系三間本川	護岸崩壊
	三間町戸雁	(一) 渡川水系内平ヶ谷川	左岸側護岸崩落 (L=70m)
	三間町是延	(一) 渡川水系三間川	護岸崩壊 (L=30m)
	三間町音地	(一) 渡川水系告森川	護岸崩壊 (L=30m)
	三間町大藤	(一) 渡川水系面谷川	河道埋塞 (人家2件床上浸水)
	保田	(二) 来村川水系来村川	左岸側護岸崩壊 (L=3m)
	津島町上畑地	(二) 岩松川水系芳原川	護岸崩壊 (L=20m)
	津島町上畑地	(二) 岩松川水系於泥川	護岸崩壊 (L=10m)
	保田	(二) 来村川水系来村川	堤防被災
	吉田町白浦	(二) 日ノ地川水系日ノ地川	護岸崩壊 (L=50m)
	津島町高田	(二) 岩松川水系遠近川	護岸崩壊 (L=5m)
	津島町楨川	(二) 松田川水系楨川	護岸崩壊 (L = 20m)
	津島町	(二) 岩松川水系増穂川	護岸崩壊 (L = 200m)
	吉田町法花津	(二) 成谷川水系成谷川	護岸崩壊 (L = 50m)
	三間町則	(一) 渡川水系三間川	護岸崩壊 (L = 30m、河道埋塞 L = 50m)
	津島町近家	(二) 本谷川水系本谷川	護岸崩壊 (L = 6m)、河道埋塞 (L = 60m)
	三間町北増穂	(一) 渡川水系ノゾイ川	護岸崩壊 (L = 30m)
	三間町則	(一) 渡川水系向の奥川	護岸崩壊 (L = 6m)
	三間町大藤	(一) 渡川水系長谷川	護岸陥没 (L = 10m)
	三間町戸雁	(一) 渡川水系内平ヶ谷川	護岸崩壊 (L = 10m)
	三間町川之内	(一) 渡川水系川内川	護岸崩壊 (L = 130m)
	三間町大藤	(一) 渡川水系長谷川	護岸陥没 (L = 10m)
	高串	(二) 須賀川水系高串川	護岸崩壊 (L = 170m)
	光満	(二) 須賀川水系光満川	護岸崩壊 (L = 6m)

	吉田町鶴間	(二) 鶴間川水系鶴間川	河道閉塞
	三間町是能	(一) 渡川水系大堀川	護岸崩壊
	吉田町南君	(二) 渡川水系渡川	護岸崩壊
	吉田町立間	(二) 立間川水系本村川	河道埋塞
	吉田町立間	(二) 立間川水系白井谷川	護岸崩壊、河道埋塞 (L=760m)
鬼北町	西野々	(一) 渡川水系大宿川	護岸崩壊 (L=20m)
	近永	(一) 渡川水系三間川	護岸崩壊 (L=50m)
	愛治地区	(一) 渡川水系(普)柿の木坂川	護岸損傷等1件
	愛治地区	(一) 渡川水系(普)ロシュウジ川	護岸損傷等1件
	愛治地区	(一) 渡川水系(普)スダニ川	護岸破損等2件
	愛治地区	(一) 渡川水系(普)太田川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)藤の川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)北中尾坂川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)西中尾坂川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)中尾坂川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)下大野上川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)仁土川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)水対谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)三間谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)中組上川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)下大野中川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)清詰川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)シュウリ川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)春木川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)戸石川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)程内川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)ホソリ川	護岸破損等3件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)上谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)万城川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)スノス川	護岸破損等3件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)とちが谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系(普)葛川	護岸破損等4件
	泉地区	(一) 渡川水系(普)寺谷川	護岸破損等2件
	泉地区	(一) 渡川水系(普)上谷川	護岸破損等1件
	日吉地区	(一) 渡川水系(普)長谷川	護岸破損等3件
	日吉地区	(一) 渡川水系(普)高皿川	護岸破損等1件
	日吉地区	(一) 渡川水系(普)山神川	護岸破損等2件
	日吉地区	(一) 渡川水系(普)山出口川	護岸破損等1件
日吉地区	(一) 渡川水系(普)谷本川	護岸破損等1件	
日吉地区	(一) 渡川水系(普)板釣川	護岸破損等3件	
日吉地区	(一) 渡川水系(普)カゲジ川	護岸破損等1件	
日吉地区	(一) 渡川水系(普)中屋敷川	護岸破損等1件	
三島地区	(一) 渡川水系(普)南中尾坂川	護岸破損等1件	
愛南町	満倉	赤木川	一時越水
	僧都	(二) 僧都川水系僧都川	護岸崩壊
	小山	(二) 松田川水系小山川	河道埋塞 (L=100m)

(11) 港湾海岸被害

市町名	地区名	港湾海岸名	状 況
松山市	浅海原	浅海漁港	泊地一部埋塞 V=500m ³
	高浜町	高浜漁港施設	泊地一部埋塞 V=500m ³
	中島町長師	長師漁港	泊地一部埋塞 V=1500m ³
	中島町野忽那	野忽那漁港	泊地一部埋塞 V=500m ³
伊予市	双海町串	豊田漁港	泊地一部埋塞 V=3000m ³
	双海町上灘	上灘漁港	河口部埋塞 V=1000m ³
西予市	明浜町高山	高山漁港海岸	養浜 L=50.0m、A=2,600m ² 養浜砂流出 V=3,150m ³
宇和島市	吉田町南君	南君漁港	物揚場損壊(基礎の一部)L=5.0m 陸閘破損 N=1門(H×W=1.0×4.0m) 泊地一部埋塞 V=1000m ³
	三浦東	船隠漁港	泊地一部埋塞 V=500m ³
	津島町北灘	国永漁港	泊地一部埋塞 V=1500m ³
	津島町北灘	鵜之浜漁港	護岸が崩壊 L=20m×2箇所 泊地一部埋塞 V=1400m ³
	吉田町白浦	玉津港海岸	胸壁倒壊 L=50m
	津島町北灘	木浦松漁港	泊地一部埋塞 V=750m ³
	玉津地区	玉津港	護岸崩壊
伊方町	亀浦	伊方越漁港	泊地一部埋塞 V=1500m ³
今治市	宮窪町友浦	友浦漁港	泊地一部埋塞 V=100m ³
	宮窪町宮窪	宮窪漁港	泊地一部埋塞 V=650m ³
	吉海町仁江	志津見漁港	泊地一部埋塞 V=920m ³
	大浜町	大浜漁港	泊地流木埋塞 A=42000m ²
	桜井	桜井漁港	泊地流木埋塞 A=13700m ²
	関前岡村	城谷漁港	泊地流木埋塞 A=5400m ²
	鳥生	今治港	河川からの土砂流入により埋塞
	蔵敷	今治港	河川からの土砂流入により埋塞
	田ノ浦	田ノ浦港D護岸	護岸山側からの土砂により崩壊
	吉海町泊	泊漁港海岸	消波ブロック流木埋塞 一式
	大三島町 肥海	大見海岸	護岸損傷 L=50m
	上浦町	瀬戸崎海岸	突堤崩壊 L=10m
	花木	大井海岸	護岸崩壊 L=20m
愛南町	御荘	御荘港	船舶入港に支障を来している。(海岸漂着物の大量流入)流木撤去済。

(12) 道路通行規制(市町管理道路) ※前日からの変更箇所のみ

市町名	路線名	箇所名	規制種類	規制理由	規制日時	迂回路
					解除日時	
宇和島市	市道 保田24号	保田	全面通行止	崩土	7日 07:00	有
					20日 17:00	
宇和島市	市道 音地・黒川線	三間町黒川	全面通行止	崩土	7日 07:00	有
					20日 17:00	

宇和島市	市道 宮市大島線	大島	全面通行止	崩土	7日 13:00	無
					20日 17:00	
宇和島市	市道 大浦1号線	大浦赤松	全面通行止	崩土	7日 15:00	有
					21日 17:00	
松野町	町道 豊岡永野市線	豊岡	全面通行止	崩土	6日 08:20	有
					9日 16:00	
松野町	町道 黒ヶ谷面谷線	上家地	全面通行止	崩土	6日 10:00	有
					20日 16:00	

※県等管理分については、別紙1のとおり

(16) 学校関係

① 臨時休業等（夏休みのため、該当なし）

②-1 公立学校施設の被害

学校名等	状況等
大洲市立三善小学校	校舎1階 浸水（校舎に近づけない状況） 体育館浸水、グラウンド冠水、プールその他設備浸水
大洲農業高等学校	果樹園管理棟付近 土砂崩れ（農作物等への被害はなし） グラウンド・第3農場 冠水、農作物等への被害あり 校長公舎（居住者なし）、冠水
八幡浜工業高等学校	校舎（教棟5箇所）床上浸水（重要物品設置箇所）（学校前の川が氾濫） 駐車場汚泥堆積、放送設備故障
三間高等学校	体育館及びポンプ室の床上浸水、汚泥堆積 玄関前通路の汚泥堆積 床上浸水、汚泥堆積により消火栓設備が故障、グラウンドの土の流出、水田の境界フェンス破損ほか
大洲高等学校	第2グラウンド 冠水（最深部80cm程度）テニスコート、部室、用具庫、トイレ含む
大洲高校肱川分校	武道場使用不可、倉庫2つが流され所在不明ほか
内子高等学校	教職員住宅 床上浸水の危険は解消
津島高等学校	浸水、土砂堆積多数、水道管破裂、浄化槽フローポンプ故障、グラウンド、テニスコートの浸水
川の石高等学校	畑の冠水は解消 グラウンド、テニスコート冠水、農作物等への被害なし
宇和高等学校	立間分場のみかん園地及び石垣の崩落、水路への土砂流入
今治特別支援学校	法面一部崩落
今治北高等学校大三島分校	校舎敷地内に隣接する山の斜面土砂崩れが流入 ※建物への被害はなし
大洲市立久米小学校	グラウンド冠水、体育館・プール・その他施設浸水
大洲市立平野小学校	体育館とプール、その他設備浸水
大洲市立粟津小学校	グラウンド冠水
上島町（休校中）高井神小学校	法面が崩れ、一部が敷地内に土砂流入は対応済み（収束）
上島町（休校中）高井神中学校	法面が崩れ、一部が敷地内に土砂流入は対応済み（収束）
戸島小学校	校舎・運動場浸水、プールに土砂流入
日振島小学校	運動場に土砂流入、中庭等土砂流入
みなら特別支援学校	校舎（第6教棟2階廊下）天井ボード崩落
粟井小学校	敷地内及びプールに泥水流入
日浦中学校	土砂流入によりプレハブ倉庫一部損傷
大洲東中学校	プール用井戸ポンプ浸水
津田中学校	隣接山の斜面の土が敷地内に少量流入

成妙小学校	学校前道路冠水は対応済み（収束）、校舎床下浸水、体育館雨漏り
三間小学校	学校前道路冠水は対応済み（収束）
明浜中学校	崩落した土砂を国交省職員、愛媛県担当が確認したところ危険と判断され、また復旧の目途もたたないとのことで、長期間に渡り校舎が使用できない事態となった。
惣開小学校	体育館地下倉庫 床上浸水（3cm程） 対応済み（収束）
魚島中学校	教員住宅 裏山が崩れたことにより、敷地内に土砂流入
立間小学校	体育館床上浸水
喜佐方小学校	床上浸水 校舎玄関が土砂により開かない
吉田中学校	体育館床上浸水
三間中学校	体育館床上浸水
吉田小学校	校舎・体育館複数箇所雨漏り
玉津小学校	グラウンド土砂流入
三島小学校	プールへ川から水をくみ上げる取水ポンプ倉庫が、川に流されたは対応済み（収束）
近永小学校	浄化槽の水が溢れ給食車進入路が浸水は対応済み（収束） 体育館の雨漏りにより天板剥がれ
広見中学校	配膳室の雨漏りによる天板落下
大洲市立平野中学校	校舎1階一部浸水、プール・倉庫・その他設備浸水
大洲市立肱川中学校	その他工作物の浸水・倒壊・滅失
大洲市立肱川小学校	グラウンド冠水、体育館・プール1階・その他設備浸水
野村高等学校	実習地法面崩壊
八幡浜高等学校	敷地内（体育館、弓道場、部室、ポンプ室、野外便所、グラウンド他）浸水

②-2 私立学校施設の被害

学校名等	状況等
松山東雲高等学校	裏山からの土砂流入
帝京第五高等学校	送水ポンプ、井水ポンプ浸水
帝京富士中学・高等学校	男子寮1階浸水、浄化槽ポンプ・体育館倉庫等破損

③ 学校給食関係

市町名	状況等
宇和島市	玉津小は7/17から夏季休業。吉田小・吉田中・喜佐方小・奥南小で簡易給食を実施。立間小は喜佐方小へ登校し、給食も同小で提供。（玉津小・吉田中は、8/27～31に繰替授業を行い、パンの簡易給食の予定（変更の可能性あり）。吉田小は、8/29～31に繰替授業を行うが、午前中授業のため給食は実施しない予定。）三間町内の小中学校4校は宇和島市中央学校給食調理場から給食提供。吉田町学校給食調理場は被災のため給食調理不可、期間未定。三間町学校給食調理場は断水のため給食調理不可、復旧未定。
西予市	野村中は7/19、20は弁当持参等で通常授業を実施。せいよ東給食センター（9月開始予定）が浸水被害のため、野村・城川の給食調理場を9月以降も継続使用予定。

④ 文化財関係

文化財等	状況等
宇和島城（国史跡）	斜面2か所崩落

大洲城（国重文）	茅綿櫓（おわたやぐら）の鬼瓦が一部欠損
如法寺仏殿（国重文）	ポンプ室裏崩落
難波奥谷古墳 <small>なんばおくたにこふん</small> （県史跡）	墳丘が土石流に巻き込まれ一部流出
伊予岡古墳（県史跡）	斜面崩落
松山城跡（国史跡）	古町口登城道で土砂崩れほか
能島城跡（国史跡）	斜面崩落4か所、能島の郭斜面崩落2か所
波止浜（国名勝）	道路法面崩落2か所、小島遊歩道法面崩落3か所、小島公園奥法面崩落1か所
御串山（県名勝）	斜面崩落1か所
臥龍山荘（国重文）	臥龍院の控室で雨漏り、門前の階段部分の石垣が一部崩れ他（追記）門前の階段部分の石垣等は、国指定重文には非該当
八幡浜街道笠置峠越（国史跡）	遍路道の一部が約50メートルに渡り洗掘された
等妙寺旧境内（国史跡）	斜面小規模崩落
岩谷遺跡（県史跡）	遺構保護区内に土砂が流入し機構が埋没
明石寺客殿（国登録）	雨漏りにより廊下天井の一部が落下
井谷家住宅石垣及び土塀（国登録）	土塀一部倒壊
大洲城遺物整理事務所（その他）	埋蔵文化財保存施設が天井まで浸水
内子町八日市護国伝統的建造物群保存地区（国、重伝建）	伝統的建造物のうち、屋根の破風部分の漆喰剥落2件、うだつの漆喰剥落1件
永納山城跡（国史跡）	史跡北東部の散策路法面崩落、史跡内部の道路法面崩落2か所
旭醬油醸造場（国登録）	浸水被害
上甲家住宅（国登録）	浸水被害
梅美人酒造精米所（国登録）	軒裏天井の一部が損壊
吉田秋祭の神幸行事道具類（その他）	県指定無形民俗文化財「吉田秋祭の神幸行事」の祭礼道具類の保管場所が浸水
松平定行の霊廟（県史跡）	指定地内に土砂が流入
松平定政の霊廟（県史跡）	指定地内に土砂が流入
名駒のコミカン（県天然記念物）	畑面一部流出
荏原城跡（県史跡）	東側土塁で幅9m、北側土塁で幅約1.2m、西側土塁および南側土塁で規模不明ながら斜面崩落
妙見山古墳（国史跡）	北側斜面崩落1か所

⑤ 社会教育施設関係

社会教育施設等	状況等
愛媛県歴史文化博物館（愛媛県）	多数の箇所では激しい雨漏り、雨漏りによりガス警報器損壊、消火剤誤散布、記録室の空調ファン冠水、授乳室の空調機損壊
愛媛県生涯学習センター（愛媛県）	多数の箇所では激しい雨漏り、雨漏りにより人感センサー損壊
愛媛県総合科学博物館（愛媛県）	エントランス及び1階通路に雨水侵入
愛媛県美術館（愛媛県）	地下撮影室・作業室に地下水侵入
今治市立波方図書館（今治市）	地下書庫で床上15センチ程度の浸水。本に被害なし。利用者には直接の影響がないため休館はしていない。

宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館（宇和島市）	1階が1.4メートル程度の浸水。1階の蔵書の3分の2程度が水損。現在、復旧作業中。開館の目途は立っていない。
奥自治公民館（八幡浜市）	土砂崩れのため、外部損傷
保内中央体育館（八幡浜市）	床上浸水
大洲市立図書館（本館）（大洲市）	7/6～閉館・床上浸水（10cm）※駐車場は53cm浸水・1階床（汚水による汚れ）・図書館システム、空調、エレベーター、自動ドア、浄化槽の故障・公用車1台水没・床下汚水・汚泥処理
大洲市立図書館肱川分館（大洲市）	7/6～閉館・床上浸水（270cm）・書籍壊滅（浸水）※蔵書約17,000冊・ガラス破損・床（浸水による汚れ）
大洲市久米公民館（大洲市）	7/6～閉館・床上浸水（130cm）・浄化槽全損・電気系統（空調含む）不良・ネット不通・和室の畳全損、床下汚損・壁・床破損（浸水箇所）
大洲市菅田公民館（大洲市）	7/6～閉館・床上浸水（240cm）・浄化槽の一部機器故障・電気系統（空調含む）不良・ネット不通・1階の全床汚損
大洲市豊茂公民館（大洲市）	1階事務所 床上10cm浸水
大洲市肱川公民館（大洲市）	7/6～閉館・1階部分（駐車場）270cm浸水（地上から2階床まで）・2階部分（公民館）床上浸水（150cm）・電気系統（空調含む）不良・ガス設備破損・ネット不通・窓ガラス破損・トイレ（浄化槽）、エレベーター故障
大洲市肱川公民館大谷分館（大洲市）	7/6～閉館・敷地内土砂流入・浄化槽（土砂が覆ったため）不能
大洲市白滝公民館柴分館（大洲市）	7/6～閉館・床上浸水（60cm）・ガス設備、浄化槽点検必要・1階の全床汚損
下灘ふれあい館（伊予市）	建物裏手の斜面の崩落（建物への被害はなし）
西予市民図書館野村分館（西予市）	断水により7/11（水）まで休館。断水は継続しているが、トイレ使用を汲み置きの水で対応し、12日から開館。
松前総合文化センター（松前町）	広域学習ホール舞台下・ホール床・地下倉庫に地下からの浸水
程内自治会館（内子町）	倒木により施設の屋根が破損
和田自治会館（内子町）	川氾濫によりグラウンドに土砂流入、遊具倒壊
立川支館（内子町）	川氾濫により1階和室に水が浸入。エアコン室外機浸水。車庫裏法面が損傷。グラウンドに砂堆積。
松野中央公民館（松野町山村開発町民センター）（松野町）	1階一部浸水
立間公民館（宇和島市）	1階部分に浸水
喜佐方公民館（宇和島市）	1階部分に浸水
吉田公民館（宇和島市）	1階部分に浸水

(17) その他

事 象	状 況 等
西予市立野村保育所（西予市野村町野村12-96）	床上浸水：近隣の児童館で7/17（火）から再開
動物愛護センター 敷地内に土砂流入	7/10（火）から開館
食鳥処理場被害（西予市）	施設の浸水・故障 復旧再開は最短で7/12（木）の予定

大洲市内保育所の被害状況	大洲市内を流れる肱川が氾濫し、次の4公立施設が床上浸水。人的被害なし。近隣の保育所で受入れ済。(1)大成(おおなる)保育所(利用者15人)(2)三善(みよし)保育所(利用者24人)(3)肱南(こうなん)保育所(利用者51人)(4)白滝(しらたき)保育所(利用者24人)※給食室のみ浸水
と畜場施設及び食肉衛生検査センター(大洲市)の被害状況 ※センターは、と畜場施設の2階に設置されている。	と畜場周辺一帯の浸水。①と畜場 浸水被害及び停電により、再開の見通しは不明。(電気復旧は7/18(水)以降の見込)②食肉衛生検査センター 2階のため浸水被害はないが、停電中であり、被害状況不明。
えひめこどもの城の被害状況	7/14(土)から開館
宇和島市内保育所の被害状況	宇和島市内を流れる河川が氾濫し、次の3公立施設及び1私立幼稚園に被害発生。人的被害なし。(1)大浦(おおうら)保育所(利用者64人)床上浸水:市役所の会議室により代替対応。7/23(月)から園舎で再開予定。(2)吉田(よしだ)愛児園(利用者84人)一部床上浸水(調理室):7/9から通常開所し、給食は備蓄対応(3)喜佐方(きさかた)保育園(利用者20人)床上浸水・ブロック塀崩壊・入り口ドア破損:近隣の保育所で受入対応(4)村井幼稚園(利用者27名)7/17(火)から再開
国道32号線通行止め(迂回路無し)	香川県三豊市財田町上字奥の内～徳島県三好市池田町著蔵 間 徳島県三好市山城町西宇字島の上～高知県長岡郡大豊町大字高須 間 徳島県三好市池田町白地～徳島県三好市山城町西宇字島の上 間
新居浜市水防本部外線電話不通	現時点で新居浜市役所の外線電話は復旧しているが、不通原因がNTTサーバーに対する過負荷であることから、再発の可能性は否定できないとのこと。
農林施設被害 594箇所	由良町 ビニールハウスボイラ用重油漏えい(土砂崩れにより配管が破断)重油1,000リットルが流出 一部が海に流出 ほか
松山市市道被害 325箇所 ため池被害 60箇所	※速報値(通報件数)のため変動する可能性あり
久万高原町久主の下地区 近隣の知人宅へ避難	1世帯2名が避難 → 2名帰宅
久万高原町有枝地区 近隣の知人宅へ避難	1世帯3名が避難
砥部町倉庫倒壊7棟	崩土等によるもの
大洲市市道大成橋線(大成橋)の流失	河川水位の上昇により、道路橋が流失した。
電話不通(宇和島市日振島)	復旧
電話不通(西予市遊子川)	交換機遮断
大洲市固定電話の不通(菅田地区・大川地区・三善地区・八多喜地区・上須戒地区・白滝地区・大和地区)	菅田地区・大川地区・三善地区・八多喜地区・上須戒地区・白滝地区・大和地区において、固定電話が不通状態となっている。
光電話がかかりにくい状態(県内全域)	復旧未定
大洲市し尿処理施設清流園機能停止	し尿等については、松山市衛生事務組合及び民間事業者が受入中

県内の火葬場の被災状況	○吉田斎場（宇和島市） 建屋：床下浸水、断水 敷地内：土砂大量流入 ※宇和島市内にある他の火葬場（静愁苑）で代替可能 ○その他 その他の地域は被害等なし
松山市北条 鹿島園地崩土確認	松山市が撤去予定（時期未定）。
瀬戸内海国立公園近見山集団施設地区登山道 3か所 路側崩壊	県自然保護課で復旧予定。
鬼北町 農地被害及び農業用施設被害	250件
鬼北町 町道被害	22件
鬼北町 林道被害	町内21件

※ライフラインについては、別紙2のとおり

2 なお、次回は（23日）12：00現在で被害報告等を取りまとめる予定である。

《参 考》

7月22日12:00現在の警報等の状況（波浪、高潮警報を除く）	
---------------------------------	--

【警報等発表状況】

日 時	発 表 状 況
07月05日 01:22	四国中央市に大雨（土砂災害）警報
07月05日 02:36	新居浜市に大雨（土砂災害）警報
07月05日 09:14	宇和島市、西条市、西予市、久万高原町、松野町、鬼北町、愛南町に大雨（土砂災害）警報
07月05日 21:02	今治市、上島町に大雨（土砂災害）警報
07月06日 03:05	今治市、上島町に土砂災害警戒情報
07月06日 03:20	松山市に洪水警報
07月06日 04:25	宇和島市に土砂災害警戒情報
07月06日 04:49	大洲市、伊予市、東温市、砥部町、内子町に大雨（土砂災害）警報 宇和島市、愛南町に洪水警報
07月06日 05:00	松野町、愛南町に土砂災害警戒情報
07月06日 05:46	松山市に大雨（土砂災害）警報 久万高原町、砥部町、内子町、松野町、鬼北町に洪水警報
07月06日 05:55	伊予市、東温市、砥部町、内子町に土砂災害警戒情報
07月06日 06:20	松山市、大洲市、久万高原町に土砂災害警戒情報
07月06日 06:45	西条市に土砂災害警戒情報
07月06日 06:52	西条市、伊予市、東温市に洪水警報 松山市、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、砥部町、愛南町に大雨警報（浸水害）
07月06日 05:30	鬼北町に土砂災害警戒情報
07月06日 10:37	八幡浜市、伊方町に大雨警報（土砂災害） 松前町に洪水警報
07月06日 10:55	西予市に土砂災害警戒情報
07月06日 11:16	今治市に洪水警報
07月06日 12:10	四国中央市に土砂災害警戒情報
07月06日 17:39	八幡浜市、四国中央市に洪水警報、松前町に大雨警報（浸水害）
07月06日 19:55	八幡浜市に土砂災害警報
07月06日 23:14	上島町に洪水警報
07月07日 04:50	新居浜市に大雨（土砂災害）警報
07月07日 15:49	今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、伊予市、四国中央市、上島町、久万高原町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町の洪水警報解除。 松前町の大雨警報（浸水害）解除
07月07日 19:04	松山市、西予市、東温市、松前町、砥部町、内子町の洪水警報解除
07月07日 21:47	大洲市の洪水警報解除
07月08日 03:59	愛南町に洪水警報
07月08日 05:50	宇和島市、愛南町に大雨特別警報（土砂災害）
07月08日 06:10	宇和島市、西予市、内子町、松野町、鬼北町に洪水警報
07月08日 06:32	大洲市に洪水警報
07月08日 14:30	四国中央市、東温市、上島町の土砂災害警戒情報解除
07月08日 14:50	松山市、今治市、八幡浜市、新居浜市、西条市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、伊方町の洪水注意報解除。 宇和島市、愛南町の大雨特別警報（土砂災害）解除 宇和島市、大洲市、西予市、内子町、松野町、鬼北町、愛南町の洪水警報解除
07月08日 15:40	伊予市、砥部町の土砂災害警戒情報解除

07月08日 16:15	久万高原町、伊方町の土砂災害警戒情報解除
07月08日 23:50	伊予市、東温市、久万高原町、砥部町、新居浜市、西条市、伊方町の大雨（土砂災害）警戒解除
07月09日 06:05	松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、松野町、鬼北町、愛南町の土砂災害警戒情報解除
07月09日 06:51	松山市、八幡浜市、大洲市、四国中央市、上島町、内子町の大雨（土砂災害）警戒解除
07月09日 09:55	今治市、宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町の大雨（土砂災害）警戒解除

※ 下線部分が前回からの変更点

【7月5日から7月9日までの降水量】

平成30年 7月5日～9日の合計

(単位:ミリ)

	大三島	玉川	今治	西条	新居浜	四国中央	富郷	松山	松山南吉田	上林	成就社
合計	414.5	427.5	442.0	283.5	258.0	283.0	354.0	361.5	347.5	320.5	468.5

長浜	中山	久万	大洲	獅子越峠	瀬戸	八幡浜	宇和	宇和島	近永	御荘
274.5	395.5	307.0	283.0	460.5	296.0	397.0	539.5	374.0	556.0	302.0