

平成30年7月豪雨による被害状況等について(第69報)

30.8.5

愛媛県災害対策本部
089-912-2335

1 本日(5日)12:00現在での主な被害状況は次のとおりである。

(1) 人的被害[死亡26人、行方不明1人、安否不明1人]

区分	市町名	性別(年齢)
死亡	宇和島市	男性(72)
〃	〃	女性(67)
〃	〃	女性(41)
〃	〃	男性(9)
〃	〃	男性(81)
〃	〃	男性(64)
〃	〃	女性(76)
〃	〃	女性(53)
〃	〃	男性(72)
〃	〃	女性(71)
〃	〃	男性(63)
〃	西予市	男性(82)
〃	〃	女性(74)
〃	〃	男性(74)
〃	〃	女性(81)
〃	〃	男性(59)
〃	大洲市	女性(95)
〃	〃	男性(76)
〃	〃	男性(77)
〃	〃	女性(47)
〃	松山市	女性(36)
〃	〃	女性(9)
〃	〃	女性(6)
〃	〃	男性(66)
〃	今治市	女性(49)
〃	〃	女性(67)
行方不明	鬼北町	女性(90)
安否不明	大洲市	不明

※上記の他、被災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により死亡したと思われる死者有(西予市三瓶町1名)

(2) 孤立集落
該当なし

(3) 住家被害

※床上、床下浸水の件数のうち、全壊、半壊、一部破損となったものについては、その時点で床上、床下浸水の件数から差し引いている

① 全壊

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
内子町	大瀬中央 (大久保)	1	1	1
	計	1	1	1
大洲市	(調査中)	266	調査中	調査中
	計	266	0	0
今治市	吉海町泊	2	2	5
	伯方町有津	4	4	8
	伯方町伊方	2	2	2
	伯方町木浦	1	1	3
	波方町波方	3	3	5
	宮窪町早川	1	1	1
	大西町別府	1	1	1
	上浦町井口	1	1	2
	計	15	15	27
松山市	上怒和、庄、高岡町 ほか	14	14	28
	計	14	14	28
八幡浜市	(調査中)	11	11	調査中
	計	11	11	0
西予市	市内全域 (調査・集計中)	128	119	調査中
	計	128	119	0
伊予市	上吾川	1	1	2
	計	1	1	2
宇和島市	全域 (調査中)	41	31	調査中
	計	41	31	0
上島町	生名地区	1	1	2
	岩城地区	1	1	3
	計	2	2	5
県計 (調査中を除く)		479	194	63

② 半壊

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
今治市	馬島	2	2	4
	伯方町有津	7	7	12
	上浦町井口	4	4	6
	吉海町本庄	1	1	3
	小浦町	1	1	1
	波方町波方	1	1	1
	吉海町名	1	1	3
	伯方町伊方	5	5	9
	伯方町北浦	3	3	8
	上浦町瀬戸	1	1	2
	吉海町田浦	3	3	7
	関前大下	1	1	1
	吉海町泊	2	2	5

	大三島町野々江	1	1	2
	大西町星浦	1	1	1
	計	34	34	65
松山市	高浜町、堀江町、由良町、泊町 ほか	23	23	46
	計	23	23	46
鬼北町	三島地区	3	3	4
	泉地区	7	6	9
	愛治地区	2	1	2
	計	12	10	15
宇和島市	全域：調査中	604	462	調査中
	計	604	462	0
八幡浜市	(調査中)	79	79	調査中
	計	79	79	0
西予市	市内全域（調査・集計中）	299	261	調査中
	計	299	261	0
内子町	城廻（田中）	1	1	1
	計	1	1	1
愛南町	小山	2	2	3
	満倉	3	3	11
	脇本	1	1	3
	計	6	6	17
伊予市	双海町高岸	1	2	7
	計	1	2	7
大洲市	(調査中)	979	調査中	調査中
	計	979	0	0
松野町	(調査中)	78	調査中	調査中
	計	78	0	0
上島町	生名地区	1	1	7
	計	1	1	7
	県計（調査中を除く）	2,117	879	158

③ 一部破損

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
松前町	岡田校区塩屋	1	1	5
	計	1	1	5
伊予市	中山町永木地区	1	1	2
	計	1	1	2
松山市	祝谷6丁目 ほか	18	18	36
	計	18	18	36
内子町	臼杵（臼杵中）	1	1	2
	計	1	1	2
鬼北町	愛治地区	3	3	3
	好藤地区	1	1	1
	近永地区	1	1	1
	計	5	5	5
今治市	伯方町有津	4	4	15
	伯方町木浦	5	5	15
	石井町	1	1	1
	吉海町仁江	1	1	4
	吉海町本庄	1	1	1

	大西町脇	1	1	1
	菊間町西山	1	1	1
	大三島町宮浦	2	2	4
	計	16	16	42
八幡浜市	(調査中)	8	8	調査中
	計	8	8	0
大洲市	(調査中)	86	調査中	調査中
	計	86	0	0
宇和島市	全域：調査中	300	229	調査中
	計	300	229	0
松野町	(調査中)	1	調査中	調査中
	計	1	0	0
上島町	弓削地区	2	3	9
	生名地区	2	2	4
	岩城地区	2	2	4
	計	6	7	17
県計（調査中を除く）		443	286	109

④ 床上浸水

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
久万高原町	東明神	1	1	2
	計	1	1	2
西予市	市内全域（調査・集計中）	26	20	調査中
	計	26	20	0
大洲市	全域（調査中）	1,015	調査中	調査中
	計	1,015	0	0
宇和島市	全域：調査中	599	458	調査中
	計	599	458	0
内子町	城廻（田中）	2	2	6
	大瀬中央（鶴川）	1	2	2
	立山（立川中央）	1	1	2
	城廻（宿茂）	1	1	4
	計	5	6	14
愛南町	網代	2	2	6
	満倉	6	6	11
	計	8	8	17
松野町	全域	33	調査中	調査中
	計	33	0	0
鬼北町	近永地区	1	1	1
	愛治地区	5	5	7
	泉地区	1	1	3
	計	7	7	11
今治市	高部	1	1	4
	吉海町名駒	1	1	1
	宮窪町宮窪	1	1	1
	大三島町野々江	1	1	3
	大三島町宗方	1	1	1
	計	5	5	10
八幡浜市	(調査中)	18	18	調査中
	計	18	18	0

伊方町	河内地区	1	1	1
	計	1	1	1
松山市	高浜町、泊町、下伊台町 ほか	34	34	68
	計	34	34	68
砥部町	総津	2	2	2
	高尾田	1	1	1
	計	3	3	3
伊予市	南山崎地区	1	1	2
	計	1	1	2
上島町	生名地区	2	2	4
	岩城地区	1	1	3
	計	3	3	7
県計（調査中を除く）		1,759	565	135

⑤ 床下浸水

市町名	対象地域	棟数	世帯数	人数
今治市	高部	1	1	1
	野間	1	1	2
	波方町森上	1	1	5
	吉海町泊	1	1	2
	吉海町名駒	1	1	5
	吉海町仁江	3	3	5
	吉海町福田	1	1	2
	吉海町名	2	2	5
	伯方町有津	6	6	13
	伯方町伊方	4	4	7
	伯方町北浦	3	3	5
	伯方町木浦	4	4	6
	上浦町井口	3	3	5
	大三島町明日	1	1	1
	計	32	32	64
久万高原町	東明神皿木	2	2	5
	父野川	1	1	1
	二名	3	2	4
	上野尻	1	6	6
	日野浦	1	1	2
	計	8	12	18
砥部町	総津	9	9	14
	岩谷	1	1	1
	計	10	10	15
大洲市	全域	704	調査中	調査中
	計	704	0	0
西予市	市内全域	240	220	調査中
	計	240	220	0
内子町	大瀬中央（本町1）	1	1	1
	大瀬中央（鵜川）	1	1	2
	立山（立川中央）	2	2	5
	論田（論田3）	1	1	4
	大瀬中央（本町3）	1	1	2
	計	6	6	14

四国中央市	新宮町馬立	1	1	1
	計	1	1	1
松山市	堀江町、中島大浦、太山寺町 ほか	354	354	708
	計	354	354	708
鬼北町	近永地区	3	3	4
	愛治地区	8	8	19
	三島地区	19	19	35
	泉地区	10	10	16
	日吉地区	5	5	9
	好藤地区	2	2	3
	計	47	47	86
愛南町	脇本	1	1	2
	御荘平城	1	1	2
	中川	1	1	2
	小山	3	3	10
	魚神山	4	4	18
	油袋	1	1	1
	平瀨	4	4	8
	満倉	11	11	22
	広見	2	2	5
	正木	1	1	2
	中玉	1	1	1
	増田	1	1	1
	深浦	1	1	1
	計	32	32	75
宇和島市	全域：調査中	157	120	調査中
	計	157	120	0
松野町	全域	71	調査中	調査中
	計	71	0	0
八幡浜市	(調査中)	270	270	調査中
	計	270	270	0
松前町	松前校区新立	1	1	2
	岡田校区塩屋	1	3	3
	計	2	4	5
伊予市	南山崎地区	3	3	5
	中山地区	4	4	10
	双海地区	2	2	4
	計	9	9	19
上島町	弓削地区	11	12	21
	生名地区	9	9	19
	岩城地区	10	10	25
	計	30	31	65
県計（調査中を除く）		1,973	1,148	1,070

(4) 非住家被害

市町名	対象地域	建物種別	棟数
松前町	松前校区宗意原	公共建物	1
	計		1
	大瀬中央（鵜川）	倉庫	2
	城廻（田中）	事務所	1

内子町	知清 (21区)	倉庫	1
	大瀬中央	給油所	1
	立山 (立川中央)	事業所	1
	中田渡 (中田渡2)	事業所	1
計			7
伊予市	上唐川	公共建物	1
	双海町上灘	非住家	1
計			2
松山市	下伊台町、由良町、吉木、津和地 ほか	確認中	199
計			199
鬼北町	三島地区	空家	3
	泉地区	空家	8
	愛治地区		3
計			14
愛南町	満倉	倉庫・空き家	4
	網代	倉庫	1
	小山	倉庫、公共建物	3
	正木	倉庫	2
	魚神山	倉庫	1
計			11
砥部町	総津	空き家	1
計			1
今治市	馬越町	店舗	1
計			1
西予市	市内全域 (調査中)		592
計			592
宇和島市	全域：調査中		31
計			31
県計			859

(5) 避難状況

市町名	避難所数	人数
今治市	2	1
宇和島市	10	110
八幡浜市	1	4
大洲市	18	131
西予市	7	97
計	38	343

※避難指示等の状況については、別紙4のとおり

(9) 土砂災害

市町名	地区名	箇所数	状況
新居浜市	星越	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
四国中央市	川之江町	1	土砂崩れ、人的被害なし
	新宮町上山 嵯峨野	1	地滑り、人的及び物的被害なし
	新宮町上山 木嵐地区	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	新宮町上山 亀尻地区	1	地すべり、人的及び物的被害なし
	吉海町泊 大久保川	1	土石流、人的被害あり (死者1名、救助済み3名)

今治市	上浦町井口 戸板川	1	2級河川戸板川に土砂が流入し河川せき止め。2名救助済。下流域住民に対し避難指示済。避難完了。建設業者に土砂撤去依頼→作業中。戸板川：消防ポンプで排水作業中。
	伯方町伊方	1	土石流、住屋被害あり（人家倒壊）
	馬島	1	土砂崩れ、人的被害あり（負傷1名）
	伯方町有津	1	土石流、人的被害あり（死者1名）
	伯方町伊方（砂）隅谷川上川	1	土石流、人的及び物的被害なし
	伯方町木浦	1	民家一階に土砂流入。家族4名を救助済。避難所へ避難済。負傷者なし。
	関前岡村	1	土砂崩れ、住屋被害あり（半壊1戸、一部損壊1戸）
	野間 蓮	1	土石流、非住屋被害あり（1戸）
	上浦町井口 井口本川	1	土石流、人的及び物的被害なし
上島町	弓削地区	33	道路・法面等で土砂による被害。応急対応済み。
	生名地区	20	道路・法面等で土砂による被害。応急対応済み。
	岩城地区	85	道路・法面等で土砂による被害。応急対応済み。
	魚島地区	10	道路等で被害。応急対応済み。
松山市	長井方 客上川	1	土石流、物的被害あり（床上浸水5戸）
	難波地区、高浜地区、生石地区ほか	261	土砂崩れ
	上怒和	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者3名）
	梅津寺	1	調査中、（負傷1名）
	高浜2丁目	1	調査中、（負傷1名）
	津和地 寺地	1	土砂崩れ、住屋被害あり（一部損壊）
	津和地 大久保	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家全壊）
	東大栗町	1	土石流、物的被害あり（空き家損壊）
	庄	1	土石流、住屋被害あり（全壊2戸、半壊15戸、空き家3戸）
伊予市	双海町 大久保	1	土石流、人的及び物的被害なし
	中山町日南登	1	地滑り、人的及び物的被害なし
東温市	井内	1	土石流、人的及び物的被害なし
八幡浜市	南柏	1	八幡浜市南柏で大規模な土石流発生。
	保内町須川奥	1	八幡浜市保内町須川奥で土砂災害発生。
	緑ヶ丘	1	八幡浜市緑ヶ丘で土砂災害発生。
	保内町須川 喜木川	1	土石流、住屋被害あり（人家倒壊）
	松柏 南柏川	1	土石流、物的被害あり（JR線路埋塞）
	保内町須川奥	1	土砂崩れ、住屋被害あり（全壊1戸、半壊1戸）
大洲市	三善地区	1	土砂崩れ
	新谷地区	5	土砂崩れ
	長浜地区	11	土砂崩れ
	肱川地区	1	土砂崩れ
	平野地区	2	土砂崩れ
	上須戒地区	6	土砂崩れ
	上須戒 猿谷	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	上須戒 松久保	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	新谷地区	2	土砂崩れ（対応済）
	徳森地区	1	土砂崩れ（対応済）
	徳森地区	6	土砂崩れ
	五郎地区	1	土砂崩れ
	菅田地区	2	土砂崩れ
	八多喜地区	5	土砂崩れ

阿蔵地区	1	土砂崩れ
高山地区	1	土砂崩れ
新谷 上組	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊）
徳森 小鳥越	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
北裏	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名）
五郎	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
新谷 山口	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
野久保	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊1戸）
柳沢地区	1	土砂崩れ
田処地区	1	土砂崩れ
平野地区	1	土砂崩れ
豊茂地区	2	土砂崩れ
明浜町宮野浦 堂面川	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家一部損壊）
明浜町俵津地区	3	<ul style="list-style-type: none"> ・俵津の東川（野福峠下）で、土砂が川に流れ込み氾濫。地元土木業者が対応中。 ・明浜町俵津の明浜中学校裏山で土砂が大規模崩落。 ・県道宇和俵津線の俵津側から1.2km程のところで土砂崩れ。
明浜町高山地区	2	<ul style="list-style-type: none"> ・県道宇和高山線、旧明浜西中学校付近で土砂崩れ。 ・明浜町高山地区大早津付近、土砂崩れにより国道378号線通行止め。
明浜町宮野浦地区	1	<ul style="list-style-type: none"> ・明浜町宮野浦岩井地区、土砂崩れにより国道378号線通行止め。
宇和町石城地区	3	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町山田の山田郵便局前、市道2級路線9号線の路肩損傷。路肩注意ボール設置。 ・宇和町の石城地区178号線付近河川沿い路側崩壊。 ・宇和町岩木、市道石城地区207号線の路側崩壊。
宇和町旧町地区	5	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町小野田、市道旧町地区117号線で土砂崩れ発生。 ・宇和町卯之町一丁目～二丁目、米博物館の土留擁壁にクラック発生し、崩壊の恐れあり。近隣住民に対し避難指示発令。 ・県道宇和高山線、頂上付近で複数箇所土砂崩落。 ・宇和町伊賀上、市道旧町地区277号線で複数箇所土砂崩れ。 ・宇和町伊賀上の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=20m、H=7m。
宇和町下宇和地区	9	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町下川の県道宇和野村線で谷川から大量の土砂流出。 ・宇和町明間の車田橋近く県道から右側に入った所で土砂崩れ。 ・宇和町明間の四道地区、横内県条例水道の配水池が土砂崩れとともに流出。 ・宇和町明間、県道宇和野村線で大規模な土砂崩れと共に山側擁壁が崩落。 ・宇和町明間、観音水付近で山崩れ。 ・県道宇和三間線、藤原農場付近で土砂崩れ及び倒木。 ・宇和町明間、市道下宇和地区80号線（明間四道～明間板ヶ谷の肱川右岸線）で土砂崩れ。路側の防護柵が壊れ、ブロック積の基礎崩落。 ・宇和町明間の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=6m、H=7m。 ・宇和町下川の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=10m、H=10m。

西予市

宇和町多田地区	9	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町久保の人家裏山で崩土。目測による延長約8.0m、高さ5.0m。 ・宇和町東多田のトヨタ部品共販手前、市道多田地区20号線の舗装面隆起。路面に注意喚起のペイント済み。 ・市道多田地区168号線南側里道、肱川の右岸側越流により路側の一部崩壊。 ・県道島坂宇和線、宇和町信里の豚小屋付近にて山側、路側とも崩壊。 ・宇和町伊延西、砂防河川鳥ノ巣川砂防ダム下の取付道路路側が崩壊。 ・宇和町伊延西の人家裏山で崩土。家の中に土砂流入。 ・宇和町信里の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=17m、H=7.1m。 ・宇和町東多田の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=10m、H=5.2m。 ・宇和町東多田の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=22m、H=11.4m。
野村町貝吹地区	1	<ul style="list-style-type: none"> ・野村町鎌田の人家裏山で崩土。被災延長L=8m、H=5.2m。
宇和町田之筋地区	1	<ul style="list-style-type: none"> ・宇和町新城の(一)岩瀬川管理河川道及び頭首工崩壊。
城川町高川地区	2	<ul style="list-style-type: none"> ・国道197号線、高野子(焼肉バリバリ近くの裏山)で土砂崩れ。 ・城川町高野子の人家下法面でがけ崩れ。被災延長L=9m、H=10m
城川町魚成地区	2	<ul style="list-style-type: none"> ・城川町嘉喜尾の杭における家屋付近の崩土により、排水が民家に流入。 ・城川町嘉喜尾の人家下法面でがけ崩れ。被災延長L=9m、H=11m。
野村町溪筋地区	5	<ul style="list-style-type: none"> ・野村町松溪～出合間の国道441号線で3箇所の小規模崩土。 ・野村町河西で大規模な土砂崩れ発生。近隣住民に対し避難指示発令。 ・県道宇和野村線の出合大橋より宇和側のレイクゴルフセンター付近で土砂崩落。全面通行止め。 ・野村町白髭の人家裏でがけ崩れ。被災延長 L=16m、H=12.6m。 ・野村町白髭の人家裏でがけ崩れ。被災延長 L=24m、H=8.4m。
三瓶町南地区	3	<ul style="list-style-type: none"> ・三瓶町の市道三瓶仁土線が土砂崩落により全面通行止め。 ・三瓶町の市道三瓶明浜線が土砂崩落により全面通行止め。 ・国道378号線で有網代～有太刀間、土砂崩落により通行止め。
	1	土砂崩れ、住屋被害あり(人家一部損壊)
宮野浦	1	土砂崩れ、物的被害あり(ストンガード破損)
明浜町俵津	1	土砂崩れ、物的被害あり(ストンガード・学校一部損壊)
宇和町明間 四道	1	土砂崩れ、調査中
野村町惣川地区	1	野村町舟戸の人家裏でがけ崩れ。被災延長L=6m、H=10m。
野村町野村地区	1	野村町阿下の人家下法面でがけ崩れ。被災延長L=6m、H=5.9m。
大久保	1	土砂災害により家屋被害。現地確認済。
大瀬地区掛木	1	土砂災害。対応済み。
知清	1	土砂崩れにより知清河原下りる道が通行不可。除去済。
白杵	1	土砂崩れにより家屋内に土砂流入。対応済。
高中	1	土砂崩れ。対応済み。
国道379号線柳瀬トンネル内子側入口	1	土砂崩れで片側(山側)通行不可。対応済み。
町道影浦線	1	2箇所土砂崩れ。対応済み。
大内ヶ滝付近道路	1	複数箇所土砂崩れにより通行不可。対応済み。
大瀬南	1	土砂崩れにより池田自治会館への道路寸断。対応済み。
和田	1	「あんしゃんて」側の道路が土砂崩れで通行不可。対応済み。
和田、上成地区	1	町道土砂崩れ通行不可。対応済み。

内子町	大瀬南、池田地区	1	土砂崩れにより自治会館への道路寸断。対応済み。
	下重松	1	住家から養鶏場への私道が崩土により通行不可。対応済み。
	県道池田中山線	1	土砂崩れにより通行不可。土砂崩れは対応済みも、別箇所の路面崩壊により通行不可継続。
	大瀬和田地区	1	未舗装道路が土砂崩れで通行不可。8日対応予定。
	十郎谷線	1	土砂崩れで通行不可。対応済み。
	町道	1	230高地から鶴川へ下りる道、土砂崩れ通行不可。対応済み。
	村前地区	1	常楽寺上1.5km付近、土砂崩れで道路通行不可。対応済み。
	知清834-3	1	みなみぶどう園法面崩壊。大洲消防署確認中。対応済み。
	大瀬村前地区	1	町道徳積上日の地線崩落。対応済み。
	富永地区	1	高岡宅畑付近、がけ崩れ有り。対応済み。
	袋口4381	1	住家裏土砂崩れ。対応済み。
	石畳地区、山本均宅横	1	土砂崩れで田が埋まる。対応済み。
	和田、小貝谷付近	1	和田自治会館から1km程度、所々崩土。対応済み。
	論田428、シノザキタケノリ宅	1	住家裏土砂崩れ。対応済み。
	論田987、山岡宅	1	住家付近、崩土により通行不可。対応済み。
	立川袋口・福岡部落	1	峰土へ出る引込み線近辺で、山が落ちて崩れている。対応済み。
	立山4615、福田和明	1	住家付近土砂崩れ。対応済み。
	県道224号線	2	土砂崩れ有り。対応済み。
	重松	1	人家被害無し・軽自動車1台転落
	下立山	1	金田宅付近がけ崩れ。対応済み。
	下和田～掛木農地	1	農道が倒木と土砂崩れで通行不可。対応済み。
	上日ノ地水源地	1	堀本英俊宅から2～300mの水源地の手前で土砂崩れ。対応済み。
	袋口3100	1	片山賢一宅付近の県道、土砂崩れで車両通行不可。対応済み。
	袋口655、入船道子	1	住家裏砂崩れ。対応済み。
	臼杵	1	人家一部損壊
	重松1502番地5 上重松	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	中田渡	1	空家被害
	宿間	1	石積一部崩壊
	大瀬中央	1	人家被害無し
	大瀬中央	1	人家全壊
	五百木	6	路側崩壊
	大瀬北	5	路側崩壊
	大瀬中央	2	路側崩壊
村前	1	路側崩壊	
袋口	1	路側崩壊	
石畳	5	路側崩壊	
河内	2	路側崩壊	
吉野川	2	路側崩壊	
宇和島市	保田 上保田A	1	土砂崩れ、人的及び物的被害なし
	吉田町南君 向畑	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者3名）
	三間町黒井地 堂ノ奥川	1	土砂崩れ、人的被害あり（救出済み1名、搬送1名）
	吉田町白浦2114-1, 2117-1 畦屋東川	1	土石流、（救出済み2名）
	吉田町白浦2207 先新浜	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者4名、救助済み3名）
	吉田町立間2-1560 小名西川 小名B	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名）
	吉田町奥浦1070-1	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名）
	吉田町法花津7-420 与村井(A)	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名、救助済み5名）

	遊子 津之浦	1	土砂崩れ、物的被害あり（ストンガード破損、空き家損壊）
	三間町川之内	1	土砂崩れ、住屋被害あり（人家倒壊）
	三間町 是能	1	土砂崩れ、人的被害あり（救助済み2名）
	大浦	1	土砂崩れ、人的被害あり（救助済み2名）
	吉田町沖村 御殿内	1	土砂崩れ、人的被害あり（死者1名、救助済み3名）
	全域	350	※調査中（左記数字は概数）
鬼北町	三島地区 川上1625付近	1	農地等で土砂崩れ。人的被害はなし。
	近永大字北川	1	崩土。
	愛治大字生田	1	崩土。
	三島大字下大野	3	崩土。
	泉大字興野々	1	崩土。
	日吉大字上鍵山	1	崩土。
愛南町	脇本	1	民家裏、がけ崩れ。住家一部損傷、人的被害なし。
	中川 名本	1	民家裏、がけ崩れ。人的及び物的被害なし
	広見 古宅	1	民家裏、がけ崩れ。人的及び物的被害なし
	中浦1233	1	土砂崩れ。建設課にて対応済
	小山	1	町道の土砂崩れ。建設課にて対応。
	小山 東小山	1	土砂崩れ。建設課で応急対応済。
	満倉	1	住家への泥の流入。後日保健福祉課が対応。
	正木 宇都下瀬	1	民家裏、がけ崩れ。人的及び物的被害なし。
	計	997	

(10) 河川被害

市町名	地区名	河川名	状況
今治市	上浦町井口	(二) 井ノ口本川水系井ノ口本川	河道閉塞
	上浦町井口	(二) 戸板川水系戸板川	隣接地の崩壊による河道埋塞
	菊間町	(二) 菊間川水系菊間川	護岸崩壊 (L=10m)
	阿方	(二) 浅川水系山田川	護岸欠損 (L=5m)
松山市	北条才之原	(二) 立岩川水系立岩川	護岸崩壊
	堀江町(堀江公民館付近)	(二) 郷谷川水系郷谷川	護岸崩壊(詳細調査中)
	北条	(二) 立岩川水系立岩川	左岸側護岸崩壊(詳細調査中)
	内宮町	(二) 大川水系大川	護岸崩壊 (L=100m)
	鷹ノ子町	(一) 重信川水系堀越川	堤防被災(詳細調査中)
	下伊台町	(一) 重信川水系伊台川	護岸崩落 (5m)
	北条	(二) 河野川水系河野川	護岸崩壊
	ホコタ池付近	(一) 重信川水系川付川	護岸崩壊
	堀江町(前川橋付近)	(二) 郷谷川水系郷谷川	護岸崩壊
久万高原町		(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊 (L=20m)
		(一) 仁淀川水系有枝川	護岸崩壊
	永子	(一) 仁淀川水系永氏川	護岸崩壊
	入野	(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊
	東明神	(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊
	上畑野川	(一) 仁淀川水系有枝川	護岸崩壊 2箇所
	直瀬	(一) 仁淀川水系直瀬	護岸崩壊
	二名	(一) 仁淀川水系二名川	護岸崩壊 3箇所
	露峰	(一) 仁淀川水系久万川	護岸崩壊

八幡浜市	日土町	(二) 喜木川水系喜木川	護岸崩壊 (詳細調査中)	
	舞	(二) 千丈川水系千丈川	護岸崩壊 (詳細調査中)	
	保内町喜木津	(二) 峯川水系峯川	護岸崩壊 (詳細調査中)	
	保内町須川	(二) 喜木川水系新川	護岸崩壊	
大洲市	菅田	(一) 肱川水系肱川	田畑等浸水	
	平野	(一) 肱川水系久米川	斜面崩壊による河道一部埋塞	
	阿蔵	(一) 肱川水系武田川	河道埋塞	
	下須戒	(一) 肱川水系大和川	護岸崩壊 (L = 50m)	
	上須戒	(一) 肱川水系河春川	護岸崩壊 (L = 20m)	
	河辺町三嶋	(一) 肱川水系河辺川	護岸崩壊 (L = 5m)	
	喜多山	(一) 肱川水系矢落川	護岸崩壊	
	宇和川	(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊	
	上須戒	(一) 肱川水系上須戒川	護岸崩壊	
	柳沢	(一) 肱川水系矢落川	護岸崩壊	
	田処	(一) 肱川水系矢落川	護岸崩壊	
	肱川町大谷	(一) 肱川水系大谷川	護岸崩壊	
	新谷	(一) 肱川水系大久保川	護岸崩壊	
	北只	(一) 肱川水系嵩富川	護岸崩壊	
	阿蔵	(一) 肱川水系農扶持川	護岸崩壊	
	柴	(一) 肱川水系除川	護岸崩壊	
	米津	(一) 肱川水系河内川	護岸崩壊	
			(二) 朝立川水系朝立川	護岸崩壊 (詳細調査中)
			(二) 大川水系大川	護岸崩壊 (詳細調査中)
		(一) 肱川水系瀬戸川	護岸崩壊	
久保		(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊	
		(二) 谷道川水系谷道川	護岸崩壊 (詳細調査中)	
宇和町伊延		(一) 肱川水系鳥巢川	河道閉塞	
宇和町高山		(一) 肱川水系根笹川	護岸崩壊	
宇和町新城		(一) 肱川水系岩瀬川	河川管理用通路崩落 (L = 10m)	
宇和町下川		(一) 肱川水系滝山川	護岸崩壊	
宇和町田苗真土		(一) 肱川水系田苗川	護岸崩壊 (L = 40m)	
三瓶町津布理		(二) 谷道川水系南谷川	底張コンクリート流出 (L = 10m)	
宇和町下川		(一) 肱川水系ドウドウ川	河道閉塞	
宇和町河内		(一) 肱川水系十丁川	護岸崩壊	
宇和町東多田		(一) 肱川水系肱川	土羽崩壊 (L = 7m)	
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系池尻川	護岸崩壊 (L = 6m)	
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系西川	護岸破損 (L = 30m)	
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系東川	護岸崩壊	
宇和町東多田		(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊	
宇和町瀬戸		(一) 肱川水系肱川	護岸崩壊	
宇和町伊賀上		(一) 肱川水系東川	河道閉塞	
宇和町下川		(一) 肱川水系白水川	護岸崩壊	
宇和町信里		(一) 肱川水系平野川	護岸崩壊	
三瓶町朝立		(二) 朝立川水系朝立川	護岸崩壊 (L = 8m)	
三瓶町和泉		(二) 朝立川水系朝立川	土羽崩壊	
三瓶町津布理		(二) 谷道川水系谷道川	護岸崩壊 (L = 8m)	
三瓶町蔵貫		(二) 三島川水系三島川	護岸崩壊 (両岸) (L = 20m)	
宇和町西山田		(一) 肱川水系永田川	護岸崩壊 (L = 7m)	
宇和町皆田		(一) 肱川水系緑川	護岸崩壊	
宇和町西山田	(一) 肱川水系永田川	護岸崩壊 (L = 8m)		

西予市

宇和町下川	(一) 肱川水系朝日谷川	河道閉塞
宇和町新城	(一) 肱川水系岩瀬川	護岸崩壊
三瓶町蔵貫	(二) 三島川水系三島川	護岸崩壊
宇和町大江	(一) 肱川水系肱川	護岸吸出し (L=10m)
宇和町皆田	(一) 肱川水系橋ノ谷川	護岸崩壊
宇和町伊延	(一) 肱川水系鳥越川	護岸崩壊 (L=7m)
宇和町明間	(一) 肱川水系カラ谷川	護岸崩壊
宇和町伊延	(一) 肱川水系大谷川	河道埋塞
宇和町永長	(一) 肱川水系深ヶ川	河川管理用道路に倒木
三瓶町津布里	(二) 谷道川水系谷道川	護岸崩壊 (L=6m)
宇和町明石	(一) 肱川水系小田川	護岸崩壊 (L=10m)
宇和町下川	(一) 肱川水系城ヶ滝川	護岸崩壊
三瓶町	(二) 東川水系東川	護岸崩壊
三瓶町蔵貫	(一) 肱川水系三島川	護岸崩壊 3箇所
宇和町新城	(一) 肱川水系岩瀬川	護岸崩壊
宇和町岩木	(一) 肱川水系土居川	河道埋塞L=12m、護岸崩壊L=30m
野村町長谷～旭	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊
野村町旭	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊
野村町野村	(一) 肱川水系山瀬川	護岸崩壊
野村町高瀬	(一) 肱川水系コイデ川	護岸崩壊 2か所
野村町平野	(一) 肱川水系高橋川	護岸崩壊
野村町高瀬	(一) 肱川水系高瀬川	護岸崩壊 2か所
野村町富野川	(一) 肱川水系ナルヲ川	護岸崩壊
野村町平野	(一) 肱川水系富野川	護岸崩壊 2箇所
野村町蔵良	(一) 肱川水系富野川	護岸崩壊
野村町富野川	(一) 肱川水系富野川	護岸崩壊
野村町富野川	(一) 肱川水系明門川	護岸崩壊
野村町白髭	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊 3箇所 (L=8, 20, 3m)
野村町松溪	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊
野村町鳥鹿野	(一) 肱川水系駕谷川	護岸崩壊
野村町旭	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊L=25m
野村町長谷	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊 7箇所
野村町旭	(一) 肱川水系長谷川	護岸崩壊L=50m
野村町旭	(一) 肱川水系稲生川	護岸崩壊L=15m
野村町四郎谷	(一) 肱川水系狭谷川	護岸崩壊
宇和町田苗真土	(一) 肱川水系田苗川	護岸崩壊
宇和町	(一) 肱川水系緑川	河道埋塞、護岸崩壊
野村町野村	(一) 肱川水系カラ杉川	河道埋塞
大瀬地区	大久保川	氾濫、解消
中土	池	氾濫・消防団対応済
内子(沖田)		セレモニー内子近辺が浸水、解消
五百木和田	こぶたに川	和田自治会館グラウンドが浸水、解消
和田徳林寺		小川が氾濫の危険有り。土囊対応済み。
平岡	大久保川	西沖公園付近、住家浸水の危険有り。対応済み。
城廻		高塚酒店から満穂方面へ500m進んだ箇所の護岸が崩れている。対応済み。
大瀬中央	(一) 肱川水系鶴川	田畑等浸水
立山	(一) 肱川水系中山川	護岸崩壊 (10m程度)
城廻	(一) 肱川水系麓川	護岸背後流出

内子町	立川中央	(一) 肱川水系中山川	護岸崩壊 (L = 30m)
	大瀬中央	(一) 肱川水系鶴川	護岸崩壊 (L = 30m)
	論田	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (70m程度)
	論田	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (20m程度)
	論田	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (50m程度)
	河内	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (20m程度)
	河内	(一) 肱川水系麓川	護岸崩壊 (140m程度)
	五百木	(一) 肱川水系小田川	護岸崩壊
	上田渡	(一) 肱川水系高市川	護岸崩壊
	袋口	肱川水系霜戸川	護岸崩壊 L = 100m
	大瀬北	肱川水系影浦川	護岸崩壊 L = 100m
	袋口	肱川水系上横平川	護岸崩壊 L = 30m
	伊方町	河内	(二) 伊方大川水系伊方大川
宇和島市	【宇和島】	地区内23件	全体で約100%の確認状況 (現地確認完了)
	【吉田】	地区内146件	全体で約100%の確認状況 (現地確認完了)
	【津島】	地区内17件	全体で約100%の確認状況 (現地確認完了)
	三間町増田	(一) 渡川水系三間本川	護岸崩壊
	三間町戸雁	(一) 渡川水系内平ヶ谷川	左岸側護岸崩落 (L=70m)
	三間町是延	(一) 渡川水系三間川	護岸崩壊 (L=30m)
	三間町音地	(一) 渡川水系告森川	護岸崩壊 (L=30m)
	三間町大藤	(一) 渡川水系面谷川	河道埋塞 (人家2件床上浸水)
	保田	(二) 来村川水系来村川	左岸側護岸崩壊 (L=3m)
	津島町上畑地	(二) 岩松川水系芳原川	護岸崩壊 (L=20m)
	津島町上畑地	(二) 岩松川水系於泥川	護岸崩壊 (L=10m)
	保田	(二) 来村川水系来村川	堤防被災
	吉田町白浦	(二) 日ノ地川水系日ノ地川	護岸崩壊 (L=50m)
	津島町高田	(二) 岩松川水系遠近川	護岸崩壊 (L=5m)
	津島町榎川	(二) 松田川水系榎川	護岸崩壊 (L = 20m)
	津島町	(二) 岩松川水系増穂川	護岸崩壊 (L = 200m)
	吉田町法花津	(二) 成谷川水系成谷川	護岸崩壊 (L = 50m)
	三間町則	(一) 渡川水系三間川	護岸崩壊 (L = 30m、河道埋塞 L = 50m)
	津島町近家	(二) 本谷川水系本谷川	護岸崩壊 (L = 6m)、河道埋塞 (L = 60m)
	三間町北増穂	(一) 渡川水系ノゾイ川	護岸崩壊 (L = 30m)
	三間町則	(一) 渡川水系向の奥川	護岸崩壊 (L = 6m)
	三間町大藤	(一) 渡川水系長谷川	護岸陥没 (L = 10m)
	三間町戸雁	(一) 渡川水系内平ヶ谷川	護岸崩壊 (L = 10m)
	三間町川之内	(一) 渡川水系川内川	護岸崩壊 (L = 130m)
	三間町大藤	(一) 渡川水系長谷川	護岸陥没 (L = 10m)
	高串	(二) 須賀川水系高串川	護岸崩壊 (L = 170m)
	光満	(二) 須賀川水系光満川	護岸崩壊 (L = 6m)
	吉田町鶴間	(二) 鶴間川水系鶴間川	河道閉塞
	三間町是能	(一) 渡川水系大堀川	護岸崩壊
	吉田町南君	(二) 渡川水系渡川	護岸崩壊
	吉田町立間	(二) 立間川水系本村川	河道埋塞
	吉田町立間	(二) 立間川水系白井谷川	護岸崩壊、河道埋塞 (L = 760m)
	西野々	(一) 渡川水系大宿川	護岸崩壊 (L=20m)
近永	(一) 渡川水系三間川	護岸崩壊 (L = 50m)	

鬼北町	愛治地区	(一) 渡川水系 (普) 柿の木坂川	護岸損傷等1件
	愛治地区	(一) 渡川水系 (普) ロシュウジ川	護岸損傷等1件
	愛治地区	(一) 渡川水系 (普) スダニ川	護岸破損等2件
	愛治地区	(一) 渡川水系 (普) 太田川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 藤の川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 北中尾坂川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 西中尾坂川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 中尾坂川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 下大野上川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 仁土川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 水対谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 三間谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 中組上川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 下大野中川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 清詰川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) シュウリ川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 春木川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 戸石川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 程内川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) ホソリ川	護岸破損等3件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 上谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 万城川	護岸破損等2件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) スノス川	護岸破損等3件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) とちが谷川	護岸破損等1件
	三島地区	(一) 渡川水系 (普) 葛川	護岸破損等4件
	泉地区	(一) 渡川水系 (普) 寺谷川	護岸破損等2件
	泉地区	(一) 渡川水系 (普) 上谷川	護岸破損等1件
	日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 長谷川	護岸破損等3件
	日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 高皿川	護岸破損等1件
	日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 山神川	護岸破損等2件
	日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 山出口川	護岸破損等1件
	日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 谷本川	護岸破損等1件
	日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 板釣川	護岸破損等3件
日吉地区	(一) 渡川水系 (普) カゲジ川	護岸破損等1件	
日吉地区	(一) 渡川水系 (普) 中屋敷川	護岸破損等1件	
三島地区	(一) 渡川水系 (普) 南中尾坂川	護岸破損等1件	
愛南町	満倉	赤木川	一時越水
	僧都	(二) 僧都川水系僧都川	護岸崩壊
	小山	(二) 松田川水系小山川	河道埋塞 (L=100m)
	僧都	(普) 小僧都川	護岸崩壊 (3箇所)
	中川	(普) 名本川	護岸崩壊 (5箇所)
	正木	(普) 板の川	護岸崩壊 (2箇所)

(11) 港湾海岸被害

市町名	地区名	港湾海岸名	状 況
松山市	浅海原	浅海漁港	泊地一部埋塞 V=500m3
	高浜町	高浜漁港施設	泊地一部埋塞 V=500m3
	中島町長師	長師漁港	泊地一部埋塞 V=1500m3
	中島町野忽那	野忽那漁港	泊地一部埋塞 V=500m3

伊予市	双海町串	豊田漁港	河口部埋塞 V=300m ³
	双海町上灘	上灘漁港	河口部埋塞 V=1000m ³
西予市	明浜町高山	高山漁港海岸	養浜砂流出 V=3,150m ³
宇和島市	吉田町南君	南君漁港	物揚場損壊(基礎の一部)L=5.0m 陸開破損 N=1門(H×W=1.0×4.0m) 泊地一部埋塞 V=1000m ³
	三浦東	船隠漁港	泊地一部埋塞 V=500m ³
	津島町北灘	国永漁港	泊地一部埋塞 V=1500m ³
	津島町北灘	鵜之浜漁港	護岸崩壊 L=20m×2箇所 泊地一部埋塞 V=1400m ³
	吉田町白浦	玉津港海岸	胸壁倒壊 L=35m
津島町北灘	木浦松漁港	泊地一部埋塞 V=750m ³	
伊方町	亀浦	伊方越漁港	泊地一部埋塞 V=3200m ³
今治市	宮窪町友浦	友浦漁港	泊地一部埋塞 V=100m ³
	宮窪町宮窪	宮窪漁港	泊地一部埋塞 V=650m ³
	吉海町仁江	志津見漁港	泊地一部埋塞 V=920m ³
	大浜町	大浜漁港	泊地流木埋塞 V=40m ³
	桜井	桜井漁港	泊地流木埋塞 V=20m ³
	関前岡村	城谷漁港	泊地流木埋塞 V=28m ³
	鳥生	今治港	河川からの土砂流入により埋塞
	蔵敷	今治港	河川からの土砂流入により埋塞
	田ノ浦	田ノ浦港D護岸	護岸山側からの土砂により崩壊
	吉海町泊	泊漁港海岸	消波ブロック流木埋塞 一式
	大三島町 肥海	大見海岸	護岸損傷 L=50m
	上浦町	瀬戸崎海岸	突堤崩壊 L=10m
	花木	大井海岸	護岸崩壊 L=20m
	今治	今治港	漂着物流入。撤去済
岡村	岡村港	漂着物流入。	
愛南町	御荘	御荘港	流木撤去済。

(12) 道路通行規制 (市町管理道路) ※前日からの変更箇所のみ

市町名	路線名	箇所名	規制種類	規制理由	規制日時	迂回路
					解除日時	
変更箇所なし						

※県等管理分については、別紙1のとおり

(16) 学校関係

① 臨時休業等 (夏休みのため、該当なし)

②-1 公立学校施設の被害

学校名等	状況等
大洲市立三善小学校	校舎1階、体育館、プールその他浸水。グラウンド冠水。施設内浸水箇所の清掃、消毒済み。校舎2階に仮設職員室を移設し、校舎は来月初旬に復旧工事発注予定。校舎以外の施設、グラウンドの復旧工事の時期は未定。年内に完全復旧の予定。
大洲農業高等学校	果樹園管理棟付近 土砂崩れ (農作物等への被害はなし) グラウンド・第3農場 冠水、農作物等への被害あり 校長公舎 (居住者なし)、冠水
八幡浜工業高等学校	校舎 (教棟5箇所) 床上浸水 (重要物品設置箇所) (学校前の川が氾濫) 駐車場汚泥堆積、放送設備故障

三間高等学校	体育館及びポンプ室の床上浸水、汚泥堆積 玄関前通路の汚泥堆積 床上浸水、汚泥堆積により消火栓設備が故障、グラウンドの土の流出、水田の境界フェンス破損ほか
大洲高等学校	第2グラウンド 冠水（最深部80cm程度）テニスコート、部室、用具庫、トイレ含む
大洲高校肱川分校	武道場使用不可、倉庫2つが流され所在不明ほか
内子高等学校	教職員住宅 床上浸水の危険は解消
津島高等学校	浸水、土砂堆積多数、水道管破裂、浄化槽フローポンプ故障、グラウンド、テニスコートの浸水
川の石高等学校	畑の冠水は解消 グラウンド、テニスコート冠水、農作物等への被害なし
宇和高等学校	立間分場のみかん園地及び石垣の崩落、水路への土砂流入
今治特別支援学校	法面一部崩落
今治北高等学校大三島分校	校舎敷地内に隣接する山の斜面土砂崩れが流入 ※建物への被害はなし
大洲市立久米小学校	グラウンド冠水、体育館・プール・その他施設浸水 体育館清掃、消毒済み。床板張替え予定。年内に完全復旧の予定。
大洲市立平野小学校	体育館とプール、その他設備浸水 施設内浸水箇所の清掃、消毒済み。来月修繕完了し完全復旧の予定。
大洲市立栗津小学校	グラウンド冠水 対応不要（収束）
上島町（休校中）高井神小学校	法面が崩れ、一部が敷地内に土砂流入は対応済み（収束）
上島町（休校中）高井神中学校	法面が崩れ、一部が敷地内に土砂流入は対応済み（収束）
戸島小学校	校舎・運動場浸水、プールに土砂流入 プール土砂の撤去作業中
日振島小学校	運動場に土砂流入、中庭等土砂流入
みなら特別支援学校	校舎（第6教棟2階廊下）天井ボード崩落
粟井小学校	敷地内及びプールに泥水流入
日浦中学校	土砂流入によりプレハブ倉庫一部損傷 撤去業者選定次第撤去予定
大洲東中学校	プール用井戸ポンプ浸水 業者に修繕見積依頼中。年内完全復旧の予定。
津田中学校	隣接山の斜面の土が敷地内に少量流入 撤去業者選定次第撤去予定
成妙小学校	学校前道路冠水は対応済み（収束）、校舎床下浸水、体育館雨漏り 校舎床下の清掃を予定。
三間小学校	学校前道路冠水は対応済み（収束）
明浜中学校	崩落した土砂を国交省職員、愛媛県担当が確認したところ危険と判断され、また復旧の目途もたないとのことで、長期間に渡り校舎が使用できない事態となった。 土砂撤去時期は西予土木事務所と協議中。7/24～復旧工事予定。
惣開小学校	体育館地下倉庫 床上浸水（3cm程） 対応済み（収束）
魚島中学校	教員住宅 裏山が崩れたことにより、敷地内に土砂流入 7月24日以降に、土嚢・メッシュフェンス等で応急措置予定

立間小学校	体育館床上浸水 校舎、体育館の被災ゴミ撤去済み、床の張替え等の大規模な修繕を予定。グラウンドは自衛隊により土砂を撤去後、防疫作業を実施予定、その後整備工事を予定。
喜佐方小学校	床上浸水 校舎玄関が土砂により開かない 校舎玄関前の土砂撤去済み。校舎内部の建具修繕予定。プールろ過機等大規模修繕予定。
吉田中学校	体育館床上浸水 校舎、体育館の被災ゴミ撤去済み、床の張替え等の大規模な修繕を予定。グラウンドは自衛隊により土砂を撤去後、防疫作業を実施予定、その後整備工事を予定。
三間中学校	体育館床上浸水
吉田小学校	校舎・体育館複数箇所雨漏り
玉津小学校	グラウンド土砂流入 グラウンドは自衛隊により土砂を撤去後、防疫作業を実施予定、その後整備工事を予定。
三島小学校	プールへ川から水をくみ上げる取水ポンプ倉庫が、川に流されたは対応済み（収束）
近永小学校	浄化槽の水が溢れ給食車進入路が浸水は対応済み（収束） 体育館の雨漏りにより天板剥がれ 復旧工事予定。年内に復旧の見込み。
広見中学校	配膳室の雨漏りによる天板落下 復旧工事予定。年内に復旧の見込み。
大洲市立平野中学校	校舎1階一部浸水、プール・倉庫・その他設備浸水 施設内浸水箇所の清掃、消毒済み。
大洲市立肱川中学校	その他工作物の浸水・倒壊・滅失 施設内浸水箇所の清掃、消毒済み。校舎及び体育館1Fについて来月初旬修繕発注予定。グラウンド復旧工事、仮校舎移転の時期等は未定。
大洲市立肱川小学校	グラウンド冠水、体育館・プール1階・その他設備浸水 施設内浸水箇所の清掃、消毒済み。今週中に校舎3Fに仮設職員室を設置し、校舎は来月初旬に復旧工事を発注予定。校舎以外の施設、グラウンドの復旧工事の時期は未定。年内に完全復旧の予定。
野村高等学校	実習地法面崩壊
八幡浜高等学校	敷地内（体育館、弓道場、部室、ポンプ室、野外便所、グラウンド他） 浸水

②-2 私立学校施設の被害

学校名等	状況等
松山東雲高等学校	裏山からの土砂流入
帝京第五高等学校	送水ポンプ、井水ポンプ浸水
帝京富士中学・高等学校	男子寮1階浸水、浄化槽ポンプ・体育館倉庫等破損

③ 学校給食関係

市町名	状況等
-----	-----

宇和島市	玉津小は7/17から夏季休業。吉田小・吉田中・喜佐方小・奥南小で簡易給食を実施。立間小は喜佐方小へ登校し、給食も同小で提供。（玉津小・吉田中は、8/27～31に繰替授業を行い、パンの簡易給食の予定（変更の可能性あり）。吉田小は、8/29～31に繰替授業を行うが、午前中授業のため給食は実施しない予定。）三間町内の小中学校4校は宇和島市中央学校給食調理場から給食提供。吉田町学校給食調理場は、施設の一部が被害を受けているため調理器具等の点検に一定期間を要する見込み。9月からの給食再開に向けて作業中。三間町学校給食調理場は、給水再開後、1週間程度を経て再開可能の見込み。9月からの再開に向けて作業中。
西予市	野村中は7/19、20は弁当持参等で通常授業を実施。せいよ東給食センター（9月開始予定）が浸水被害のため、野村・城川の給食調理場を9月以降も継続使用予定。
大洲市	大洲市学校給食センターは、断水は解消したものの委託業者が被災しており対応検討中。2学期からの再開予定（8/27から始まる学校を含む。簡易給食にするか未定。）

④ 文化財関係

文化財等	状 況 等
宇和島城（国史跡）	斜面2か所崩落
大洲城（国重文）	葺綿櫓（おわたやぐら）の鬼瓦が一部欠損
如法寺仏殿（国重文）	ポンプ室裏崩落
難波奥谷古墳 <small>なんばおくたにこふん</small> （県史跡）	墳丘が土石流に巻き込まれ一部流出
伊予岡古墳（県史跡）	斜面崩落
松山城跡（国史跡）	古町口登城道で土砂崩れほか
能島城跡（国史跡）	斜面崩落4か所、能島の郭斜面崩落2か所
波止浜（国名勝）	道路法面崩落2か所、小島遊歩道法面崩落3か所、小島公園奥法面崩落1か所
御串山（県名勝）	斜面崩落1か所
臥龍山荘（国重文）	臥龍院の控室で雨漏り、門前の階段部分の石垣が一部崩れ他（追記）門前の階段部分の石垣等は、国指定重文には非該当
八幡浜街道笠置峠越（国史跡）	遍路道の一部が約50メートルに渡り洗掘された
等妙寺旧境内（国史跡）	斜面小規模崩落
岩谷遺跡（県史跡）	遺構保護区内に土砂が流入し機構が埋没
明石寺客殿（国登録）	雨漏りにより廊下天井の一部が落下
井谷家住宅石垣及び土塀（国登録）	土塀一部倒壊
大洲城遺物整理事務所（その他）	埋蔵文化財保存施設が天井まで浸水
内子町八日市護国伝統的建造物群保存地区（国、重伝建）	伝統的建造物のうち、屋根の破風部分の漆喰剥落2件、うだつの漆喰剥落1件
永納山城跡（国史跡）	史跡北東部の散策路法面崩落、史跡内部の道路法面崩落2か所
旭醤油醸造場（国登録）	浸水被害
上甲家住宅（国登録）	浸水被害
梅美人酒造精米所（国登録）	軒裏天井の一部が損壊
吉田秋祭の神幸行事道具類（その他）	県指定無形民俗文化財「吉田秋祭の神幸行事」の祭礼道具類の保管場所が浸水

松平定行の霊廟（県史跡）	指定地内に土砂が流入
松平定政の霊廟（県史跡）	指定地内に土砂が流入
名駒のコミカン（県天然記念物）	畑面一部流出
荏原城跡（県史跡）	東側土塁で幅9m、北側土塁で幅約1.2m、西側土塁および南側土塁で規模不明ながら斜面崩落
妙見山古墳（国史跡）	北側斜面崩落1か所
面河溪（国名勝）	石鎚スカイラインの道路上部崩落1箇所
遊子水荷浦の段畑（国、重要文化的景観）	段畑の一部で、石垣が約20段に渡って崩落。（幅3～10m程度）

⑤ 社会教育施設関係

社会教育施設等	状 況 等
愛媛県歴史文化博物館（愛媛県）	多数の箇所では激しい雨漏り、雨漏りによりガス警報器損壊、消火剤誤散布、記録室の空調ファン冠水、授乳室の空調機損壊
愛媛県生涯学習センター（愛媛県）	多数の箇所では激しい雨漏り、雨漏りにより人感センサー損壊
愛媛県総合科学博物館（愛媛県）	エントランス及び1階通路に雨水侵入
愛媛県美術館（愛媛県）	地下撮影室・作業室・写真室に地下水侵入
今治市立波方図書館（今治市）	地下書庫で床上15センチ程度の浸水。本に被害なし。利用者に直接の影響がないため休館はしていない。
宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館（宇和島市）	1階が1.4メートル程度の浸水。1階の蔵書の3分の2程度が水損。現在、復旧作業中。開館の目途は立っていない。
奥自治公民館（八幡浜市）	土砂崩れのため、外部損傷
保内中央体育館（八幡浜市）	床上浸水
大洲市立図書館（本館）（大洲市）	○8/1～仮開館予定（7/6～7/31閉館） ・床上浸水10cm（駐車場53cm） ・浄化槽、1階事務室ネットワーク、エレベーター、自動ドア、通路ゲートシステム故障 ・1階事務室OAフロア、1階フローリング破損 ・書籍汚損 ・備品等損壊 ・公用車1台廃車
大洲市立図書館肱川分館（大洲市）	○開館時期未定（7/6～閉館） ・床上浸水270cm ・建築・設備全損 ・検索システム故障（PC含む） ・備品等損壊（書籍含む）
大洲市久米公民館（大洲市）	○開館時期未定（7/6～閉館） ・床上浸水130cm ・浄化槽、電気設備（空調含む）故障 ・畳全損、壁・床・床下他破損 ・備品等損壊
大洲市菅田公民館（大洲市）	○開館時期未定（7/6～閉館） ・床上浸水240cm ・浄化槽、電気設備、空調設備故障 ・壁・床・床下他破損 ・備品等損壊
大洲市豊茂公民館（大洲市）	○7/10～開館（7/6～閉館） ・床上浸水10cm ・非常口外部排水溝への冠水
大洲市肱川公民館（大洲市）	○開館時期未定（7/6～閉館） ・床上浸水 1階（ピロティ）270cm、2階床上 150cm ・建築・設備全損 ・エレベータ故障 ・備品等損壊
大洲市肱川公民館大谷分館（大洲市）	○開館（閉館期間なし） ・土砂流入（浸水なし） ・浄化槽故障
大洲市白滝公民館柴分館（大洲市）	○開館時期未定（7/6～閉館） ・床上浸水60cm ・床汚損 ・備品等損壊
下灘ふれあい館（伊予市）	建物裏手の斜面の崩落（建物への被害はなし）

西予市民図書館野村分館（西予市）	断水により7/11（水）まで休館。断水は継続しているが、トイレ使用を汲み置きの水で対応し、12日から開館。
松前総合文化センター（松前町）	広域学習ホール舞台下・ホール床・地下倉庫に地下からの浸水
程内自治会館（内子町）	倒木により施設の屋根が破損
和田自治会館（内子町）	川氾濫によりグラウンドに土砂流入、遊具倒壊
立川支館（内子町）	川氾濫により1階和室に水が浸入。エアコン室外機浸水。車庫裏法面が損傷。グラウンドに砂堆積。
松野中央公民館（松野町山村開発町民センター）（松野町）	1階一部浸水
立間公民館（宇和島市）	1階部分に浸水
喜佐方公民館（宇和島市）	1階部分に浸水
吉田公民館（宇和島市）	1階部分に浸水
北条図書館（松山市）	軒下及び雨どいから水が噴き出し、排水先がなく水たまりになっている状態
貝吹公民館（西予市）	1階及び2階床上浸水
高川公民館（西予市）	高川公民館別館床下及びテニスコート、プールに土砂流入
横林公民館（西予市）	北側斜面の土砂崩落により避難所機能を別に移転
宇和米博物館（旧宇和町小学校）（西予市）	施設擁壁及び造成地にクラックが生じ一部擁壁が崩落

(17) その他

事 象	状 況 等
西予市立野村保育所（西予市野村町野村12-96）	床上浸水：近隣の児童館で7/17(火)から再開
大洲市内保育所の被害状況	大洲市内を流れる肱川が氾濫し、次の4公立施設が床上浸水。人的被害なし。近隣の保育所で受入れ済。 (1) 大成（おおなる）保育所（利用者15人） (2) 三善（みよし）保育所（利用者24人） (3) 肱南（こうなん）保育所（利用者51人） (4) 白滝（しらたき）保育所（利用者24人）※給食室のみ浸水
と畜場施設及び食肉衛生検査センター（大洲市）の被害状況 ※センターは、と畜場施設の2階に設置されている。	①と畜場：浸水被害により操業停止中（再開は9月上旬の見込み） ②食肉衛生検査センター：NTT基地局被災により固定電話不通（災害用携帯電話配備により対応）
宇和島市内保育所の被害状況	宇和島市内を流れる河川が氾濫し、次の3公立施設及び1私立幼稚園に被害発生。人的被害なし。(1) 大浦（おおうら）保育所（利用者64人）床上浸水：市役所の会議室により代替対応。7/23(月)から園舎で再開予定。 (2) 吉田（よしだ）愛児園（利用者84人）一部床上浸水（調理室）：7/9から通常開所し、給食は備蓄対応 (3) 喜佐方（きさかた）保育園（利用者20人）床上浸水・ブロック塀崩壊・入り口ドア破損：近隣の保育所で受入対応 (4) 村井幼稚園（利用者27名）7/17(火)から再開
松山市農林施設被害 713箇所	由良町 ビニールハウスボイラ用重油漏えい（土砂崩れにより配管が破断）重油1,000リットルが流出一部が海に流出 ほか

松山市市道被害 343箇所 ため池被害 60箇所	※速報値（通報件数）のため変動する可能性あり
砥部町 倉庫倒壊7棟	崩土等によるもの
大洲市 市道大成橋線（大成橋）の流失	河川水位の上昇により、道路橋が流失した。
大洲市し尿処理施設清流園機能停止	し尿等については、松山市衛生事務組合及び民間事業者が受入中
県内の火葬場の被災状況	○吉田斎場（宇和島市） 建屋：床下浸水、断水 敷地内：土砂大量流入 ※宇和島市内にある他の火葬場（静愁苑）で代替可能 ○その他 その他の地域は被害等なし
松山市北条 鹿島園地崩土確認	松山市が撤去予定（時期未定）。
瀬戸内海国立公園近見山集団施設地区登山道 3か所路側崩壊	県で復旧予定。
鬼北町 農地被害及び農業用施設被害	270件
鬼北町 町道被害	20件
鬼北町 林道被害	町内21件
瀬戸内海国立公園 波止浜園地、小島園地、大角浜公園、海山城展望公園、七五三ヶ浦公園で崩土倒木等。	今治市対応予定（時期未定）。
瀬戸内海国立公園 観音崎園地で地滑りにより遠路に不陸発生。	今治市と環境省で対応予定（時期未定）。
四国のみち「宇和盆地四季のみち」で崩土。	西予市撤去予定（時期未定）。
四国のみち「宇和文化の里とへんろみち」が土石流により約1kmは埋塞。	西予市で新たなルート選定を行い、必要であれば施設を県で設置予定（時期未定）。
雪輪の滝園地で遠路破損（12か所）	松野町修繕予定（時期未定）。
足摺宇和海国立公園 滑床園地で転落防止柵（L=3m）破損。	松野町修繕予定（時期未定）。
瀬戸内海国立公園糸山園地園路の路肩崩落	県で復旧予定。

※ライフラインについては、別紙2のとおり

※県内の医療機関及び社会福祉施設の被害状況等については、別紙3のとおり。

2 なお、今回は（6日）10：00現在で被害報告等を取りまとめる予定である。

《参 考》

8月5日12:00現在の警報等の状況 (波浪、高潮警報を除く)	
------------------------------------	--

【7月5日から7月9日までの降水量】

平成30年 7月5日～9日の合計

(単位:ミリ)

	大三島	玉川	今治	西条	新居浜	四国中央	富郷	松山	松山南吉田	上林	成就社
合計	414.5	427.5	442.0	283.5	258.0	283.0	354.0	361.5	347.5	320.5	468.5

長浜	中山	久万	大洲	獅子越峠	瀬戸	八幡浜	宇和	宇和島	近永	御荘
274.5	395.5	307.0	283.0	460.5	296.0	397.0	539.5	374.0	556.0	302.0