

○ 停電状況について

地区	原因	発生日時	延停電戸数	現停電戸数	復旧日時
久万高原町三名 砥部町仙波、総津、玉谷、溝穂、広田村大字猿谷	風雨・水害の影響	6日 6:14	約300戸	0戸	6日 13:34
喜多郡内子町大字大瀬、大瀬北、大瀬中央	水害による電柱折損	6日 8:16	約300戸	0戸	6日 11:18
大洲市喜多山、恋木、新谷町、藤縄、柳沢	倒木によるアーム折損	6日 9:41	約300戸	0戸	6日 11:25
喜多郡内子町五百木、大字大瀬、大瀬北、大瀬中央、内子	倒木による混線	6日 10:40	約400戸	0戸	6日 15:39
大洲市手成、八多喜町、東宇山、米津、戒川、白滝、長浜町大越、長浜町上老松	風雨・水害の影響	6日 12:08	約1,500戸	0戸	6日 21:02
松山市大西谷、小川、客、小川谷、常竹、西谷、麓、本谷	風雨・水害の影響	6日 16:52	約400戸	0戸	6日 18:02
伊予市鶴崎、大平、上唐川、下唐川、両澤伊予郡砥部町鶴崎	風雨・水害の影響	6日 17:30	約400戸	0戸	6日 22:51
松山市門田町、由良町、小浜、神浦、長師、野忽那、三神、宮野、睦月、泊町	風雨・水害の影響	6日 21:21	約1,800戸	約100戸	
松山市東大栗町、福角町、大西谷、客	風雨・水害の影響	6日 21:37	約300戸	約20戸	
松山市東大栗町、大西谷、小川、客、小川谷、常竹、西谷、麓、本谷	風雨・水害の影響	6日 21:43	約600戸	約200戸	
松山市会津町、石風呂町、内浜町、新浜町、住吉、勝岡町、末山寺町、辰呂町、中須賀、祓川、高浜町、春美町、松ノ木、三杉町、山西町、古三津	風雨・水害の影響	6日 23:13	約2,300戸	0戸	7日 0:54
四国中央市富郷町津根山	風雨・水害の影響	7日 0:28	約30戸	約30戸	
松山市尾儀原、儀式、才之原、猿川、猿川原、庄府、立岩米之野	風雨・水害の影響	7日 0:41	約400戸	0戸	7日 1:55
伊予市中山町出湖、中山 喜多郡内子町五百木、大字大瀬、川中、城廻、立山、袋口、大瀬北、内子	調査中	7日 2:39	約1,200戸	約200戸	
松山市東野、溝辺町	風雨・水害の影響	7日 3:45	約300戸	0戸	7日 5:12
松山市上怒和、津和地、元怒和、吉木	調査中	7日 5:47	約900戸	約400戸	
西予市宇和町明間、野村町阿下一旭、河西、白髭、四郎谷、鳥鹿野、長谷、野村、松溪	調査中	7日 6:13	約1,800戸	約800戸	
松山市鴨川、谷町、吉藤	調査中	7日 6:19	約600戸	約600戸	
大洲市稲積、黒木、長谷、松尾、野佐木、北裏、横野	調査中	7日 6:19	約300戸	約300戸	
松山市上怒和、元怒和、吉木	調査中	7日 6:20	約500戸	10戸未満	
松山市石手、下伊台町、常光寺町、溝辺町	調査中	7日 6:29	約800戸	約200戸	

八幡浜市保内町喜本、須川	調査中	7日 6:37	約400戸	約10戸	
松山市権現町、東大栗町、福角町、山田町、吉藤、白水台	調査中	7日 6:39	約300戸	約80戸	
今治市波方町岡、馬刀潟、宮崎、森上	調査中	7日 6:39	約300戸	約80戸	
大洲市成熊、森山、 肱川町宇和川、中居谷、各荷谷、山鳥坂	調査中	7日 6:42	約800戸	約10戸	
宇和島市三間町大藤、黒井地、是能、則、成家、吉田町白浦、立間、深浦、法花津、西予市宇和町下川	調査中	7日 6:51	約1,500戸	約1,500戸	
松山市猪木、善応寺、立岩米之野、横谷	調査中	7日 6:54	約200戸	約200戸	
今治市菊間町田之尻、長坂、西山、浜	調査中	7日 6:55	約200戸	約100戸	
松山市勝岡町、高浜町	調査中	7日 7:00	約100戸	約100戸	
宇和島市蔭淵、下波、戸島、日振島、遊子	調査中	7日 7:04	約1,600戸	約1,600戸	
大洲市春賀	調査中	7日 7:16	約30戸	約30戸	
宇和島市三間町黒井地、是能、曾根、戸雁、成家、務田	調査中	7日 7:19	約800戸	約400戸	
松山市上難波、下難波、庄、中通	調査中	7日 7:30	約600戸	約600戸	
西予市明浜町俵津	調査中	7日 7:33	約400戸	約400戸	
大洲市阿蘇、梅川、北只、西大洲、平野町野田、平野町平地、松尾	調査中	7日 7:37	約1,000戸	約300戸	
八幡浜市中津川	調査中	7日 7:45	約100戸	約100戸	
伊予市双海町上灘、高野川	調査中	7日 8:07	約300戸	約300戸	
		合計	約24,060戸	約8,670戸	